

圣西罗水暖 马桶价格 马桶

产品名称	圣西罗水暖 马桶价格 马桶
公司名称	台州圣西罗水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉环县干江镇老傲前工业区
联系电话	18969616555

产品详情

防溅效果??冲落式 < 虹吸式? 前面我们提到了冲落式座便器水封小，存水较低；而虹吸式座便器的水封面积大，存水较深。不少用户也许会认为虹吸式座便器的水封离使用者的臀部距离更近，更容易发生溅水现象，其实不然。虹吸式座便器水封与使用者之间的距离较近，不容易溅起水花，而冲落式座便器的水封距离使用者臀部较远，反而更易发生溅水现象。

不合格通病

多为安全水位技术不达标 安装相对位置不合格《消费质量报》曾报道称，马桶厂，广东省在一次抽查，对佛山、江门、清远、潮州、揭阳、广州6地区90家企业生产的坐便器产品100批次进行了检查。监测结果显示，产品抽样批次合格率为78%。其中，有11批次安全水位技术要求不合格，12批次安装相对位置不合格。不合格项目主要是安全水位技术要求、安装相对位置、吸水率、洗净功能、便器用水量、用水量标识以及防虹吸性能等。

质监部门解释，坐便器的主要部件是水箱配件，智能马桶的价格，其质量和安装状况决定了坐便器的性能。如一款座便器，水箱配件溢流口高于进水阀的CL线，容易造成本来防虹吸的水件产生虹吸现象，马桶，污染水源。据了解，安全水位包括水箱水位和坑内水位，如果水箱水位不达标，那么将可能导致漏水和浪费更多的水，而坑内水位不达标则容易起来臭气反冲，卫浴间将恶臭难忍。名为节水更费水 重复冲水时有发生据苏州《社会传真》栏目报道，2012年底市场上被抽查的160种陶瓷抽水马桶，有12种产品不符合标准的规定。实验检测人员在马桶内侧一定位置上，马桶价格，用普通墨汁划下一条线，然后进行冲洗，绝大部分马桶在冲水后，都能把墨线洗刷干净，但仍有个别产品残留墨线痕迹。检测人员表示，一次无法冲洗干净，导致消费者重复冲水，这样无疑便增加了用水量。这样打着节水旗号的产品可以认为并没达到相关标准的。市节水办介绍，冲水量6升以上的坐便器，已不允许在苏州市场销售，而冲水量3到6升的节水型坐便器，是靠虹吸原理来工作，如果陶瓷表面不光洁或者管道流水线设计缺陷，就会产生冲不干净。

马桶上的大小两个按键主要的区别在于作用不同。

1.小按键：半水状态，按下只会排放部分水，并不会全部把水箱的水全部排出去，只排放一半的水或者是三分之一的水。

2.大按键：满水状态，按下它就能一次性把水全部排完。冲的马力会更加的大，水量也会更多。

五种常用的按法

1.轻按大按键。比较适合量比较少的粑粑；

2.重按大按键。比较适合量比较多的粑粑；

3.轻按小按键。适合冲刷量比较少的排尿；

4.重按小按键。适合冲刷量比较多的排尿；

5.同时按两个。这种冲力大、水最足，如果粑粑量大或者粘稠冲不干净，可以选择这种按法。

圣西罗水暖(图)-马桶价格-马桶由台州圣西罗水暖设备有限公司提供。台州圣西罗水暖设备有限公司（www.sansiro.cn）为客户提供“进水软管，不锈钢丝编织软管，不锈钢网管，不锈钢软管，单头管”等业务，公司拥有“水司令卫浴、SANSIRO”等品牌。专注于浴缸及配件等行业，在浙江台州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪总。