

pe波纹管厂家 安徽国登 南京波纹管

产品名称	pe波纹管厂家 安徽国登 南京波纹管
公司名称	安徽国登管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县唐安路与大彭路交叉口西北100米
联系电话	15055107412 15055107412

产品详情

双壁波纹管常见缺陷的原因分析

内层有划痕

通常由于料温过高致使内层口模上粘有糊料；料内有杂质；水套上有划伤；内层口模有划伤等。

外壁有小孔

其缘由是物料内有杂质；某区段温度失控致物料烧糊，糊料时而被带出；为了进步管材功用而参加的有些如功用母料、消泡剂等的分散性欠好，或许说与根底树脂的相容性欠好。

管材的波峰歪斜 由成型机速度过快冷却欠好、正常冲气气压过小导致。

管材的重量不稳定一般是因为原材料的性能不稳定或下料段的温度波动过大。

双壁波纹管安装要求

- 1、双壁波纹管安装必须由具有专业资格的人员。
- 2、在处理材料，严禁投掷，pe波纹管厂家，跌落，滚动和拖动以免损坏管道，在连接管道，检查两端，如果有任何损坏，请切断受损的部分。
- 3、安装完成后，必须进行水压试验，南京波纹管，以确定没有泄漏，然后可以关闭或填充管通道。试验压力应为设计压力的1.5倍，推荐的试验压力在10kg/cm²（兆帕）-15 kg/cm²的（压力1.5MPa）。
- 4、虽然过渡连接带热水器，金属管或软管连接管道是可取的，其长度应不小于300mm。

双壁波纹管连接注意事项：

双壁波纹管管道安装一般均可采用人工安装。安装时，由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽，pe双壁波纹管，槽深大于3m或管径大于400mm的管道，可用非金属绳索溜管，双壁波纹管价格，是管道平稳的放在沟槽管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道自槽边翻滚抛入槽中。混合槽或支撑槽，因支撑的影响，宜采用从槽的一端集中下管，在槽底将管道运至安装位置进行安装。

pe波纹管厂家-安徽国登(在线咨询)-南京波纹管由安徽国登管业科技有限公司提供。pe波纹管厂家-安徽国登(在线咨询)-南京波纹管是安徽国登管业科技有限公司（www.ahguodeng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：米经理。同时本公司（www.hfgdbwg.com）还是从事合肥钢带波纹管，安徽钢带波纹管，钢带波纹管厂家的厂家，欢迎来电咨询。