

华牧养殖设备质量好 阳光温室大棚 顺义区温室大棚

产品名称	华牧养殖设备质量好 阳光温室大棚 顺义区温室大棚
公司名称	宁津县华牧养殖设备加工
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县钢材市场六道四段
联系电话	13792210658 13792210658

产品详情

温室加强管理科学用药

冬季气候较为寒冷，温室内多出现高湿、低温和寡日照等情况，有利于灰霉病、霜霉病和猝倒病等病害发生；冻害、寒害和沤根等生理病害也易发生；烟粉虱、蓟马和蚜虫等小型害虫处于缓慢发育期。为保障冬季蔬菜安全生产，针对当前气候特点和病虫害发生特点，特提出如下意见。加强管理

- 1.减少化肥尤其是氮肥的施用，适量增施磷钾肥、生物肥、腐熟有机肥等，新型温室大棚，以利于提高蔬菜的抗寒性，减少气体的排放。
- 2.在保持室内温度的前提下，多次短时放风，及时排除棚内湿度，有条件的安装电除雾设备。
- 3.久阴放晴后，要注意间隔放苫和中午回苫，阳光温室大棚，避免温度骤然升高引起蔬菜失水萎蔫，发现叶片萎蔫后应尽快回盖草苫，待植株恢复后再逐步揭苫。
- 4.及时去除老叶、病叶和病果，并做无害处理；适当疏花疏果，及早采收果实，以保根壮秧。
- 5.浇水要小水勤浇，阴雨天不浇水；加强中耕松土，促进作物根系生长发育。科学用药

早期防治，对症选药，优先选用熏烟、热烟雾、常温烟雾和电热熏蒸等施药技术。

连栋薄膜温室工程简介

连栋薄膜温室有着显著的节能效果(一般节能率在40%左右，高节能率达57%)，结构简单，造价低廉，从运行效果看，虽然连栋薄膜温室的透光率较玻璃温室有所降低，由于密封性高，也容易出现室内湿度过高的现象，但对于冬季耗能较大的地区，其节能的优点远远超出了上述问题。

，结构简单，安装方便、经济实惠、实用，连栋设计，棚室空间大，单位面积土地利用率高。

冬季下雪天大棚容易被压塌

全国各地都出现了大雪，不少农户的棚被大雪压塌了，椭圆管温室大棚，这是什么原因呢？

原因主要有以下两点：前期施工没有选择质量过关的主体骨架，大部分是由于材料过于廉价，顺义区温室大棚，导致骨架用料较小，承重力不够，一场雪就可以压塌。

第二点问题是顶部覆盖的棉被，棉被一般有两种，一种是普通棉被，另一种是外部表层加了防水布的；一般我们会推荐大家使用加防水布的棉被；由于雨雪天气不防水的棉被被雪水打湿后回异常的重，这样拉棉被的电机根本拉不动，这也是导致棚体被压塌的重要因素之一。

华牧养殖设备质量好-阳光温室大棚-顺义区温室大棚由宁津县华牧养殖设备加工提供。宁津县华牧养殖设备加工（www.njhuaxiang.com）为客户提供“养殖大棚,养猪大棚,养鸡大棚,温室大棚设备等”等业务，公司拥有“华牧养殖”等品牌。专注于畜牧、养殖设备及用具等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈切国。同时本公司（www.hykttf.com）还是从事河南新型温室大棚，成都温室大棚，大连塑料温室大棚的厂家，欢迎来电咨询。