

# 展鸿图机械品质优良 8V锥套皮带轮厂家 锥套皮带轮

产品名称	展鸿图机械品质优良 8V锥套皮带轮厂家 锥套皮带轮
公司名称	宁津县展鸿图机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县乡镇工业街北首
联系电话	15689523222

## 产品详情

在拆卸锥套皮带轮时，将从皮带轮螺纹孔中退出的螺钉用一颗上在锥套上的螺纹孔中，在不断拧紧的过程中，螺钉也是向着皮带轮锥孔小端方向运动，当螺钉头部抵住皮带轮光孔的底部时，将力传递给皮带轮，这时皮带轮就相对于锥套向皮带轮锥孔小端方向运动，这样，锥套皮带轮，皮带轮与锥套间就脱离开来，而锥套也因为失去了来自于皮带轮锥孔的约束力，加上自身恢复圆度的一点弹性，也与轴脱离开来。

防止铸件锥套皮带轮表面夹砂的四个因素：

- 一、制型砂的质量
- 二、搞好浇铸工艺和操作
- 三、选择合理的造型工艺
- 四、确保砂型的制造质量

造型工艺是否合理对铸件产生夹砂有很大影响。铸件的浇铸时间和浇铸位置、铁水的上升速度、铸型的种类等必须选择适当。

我公司致力于服务好每一位顾客，欢迎新老客户来电咨询，我公司竭诚为您服务！

检验锥套皮带轮需检查如下几点：

- 一、外观：

1、表面发黑处理，8V锥套皮带轮厂家，严格按照《发黑检验标准》；

2、表面光滑无毛刺，色泽均匀，SPA锥套皮带轮厂家，表面不可有破损、砂眼、气孔、裂纹、划伤、毛刺、生锈，严格参照《铸件检验标准》；

二、尺寸：

1.尺寸符合图纸要求

2.要符合国家规定的标准。

三、材质：

1材质是HT250。

四、试装：用手滚动轮体，SPZ锥套皮带轮厂家，感觉不松不紧

1、运行平稳无噪音；

2、出厂前必须检查，皮带轮在告诉运转过程中是否会出现抖动，打滑的现象。

展鸿图机械品质优良(图)-8V锥套皮带轮厂家-锥套皮带轮由宁津县展鸿图机械加工厂提供。展鸿图机械品质优良(图)-8V锥套皮带轮厂家-锥套皮带轮是宁津县展鸿图机械加工厂（[www.ztpdl.com](http://www.ztpdl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。