

SMT电路板焊接加工 华博科技 SMT电路板焊接加工价格

产品名称	SMT电路板焊接加工 华博科技 SMT电路板焊接加工价格
公司名称	沈阳华博科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门
联系电话	18640095080 18640095080

产品详情

红胶工艺对SMT操作工艺的具体要求的内容请仔细阅读以下内容：SMT操作工艺构成要素和简化流程：

—> 印刷(红胶/锡膏) --> 检测(可选AOI全自动或者目视检测) -->

贴装(先贴小器件后贴大器件:分高速贴片及集成电路贴装) --> 检测(可选AOI 光学/目视检测) -->

焊接(采用热风回流焊进行焊接) --> 检测(可分AOI 光学检测外观及功能性测试检测) -->

维修(使用工具:焊台及热风拆焊台等) --> 分板(手工或者分板机进行切板)。

组装工序在生产过程中要占去大量时间。装配时对于给定的生产条件须研究几种可能的方案并选取其中方案。目前，电子设备的成品组装SMT贴片电子加工厂从原理上可分为如下几种：

SMT贴片电子加工功能法。将电子设备的一部分放在一个完整的结构部件内。该部件能完成变换或形成信号的局部任务的某种功能，从而得到在功能上和结构上都已完整的部件，便于生产和维护。按照用一个部件或一个组件来完成设备的一组既定功能的规模，SMT电路板焊接加工价格，分别称这种方法为部件功能法或组件功能法。

贴片加工中元器件移位的原因：

1、锡膏的使用时间有限，超出使用期限后，导致其中的助焊剂发生变质，SMT电路板焊接加工，焊接不良。

- 2、锡膏本身的粘性不够，元器件在搬运时发生振荡、摇晃等问题而造成了元器件移位。
- 3、焊膏中焊剂含量太高，在回流焊过程中过多的焊剂的流动导致了元器件的移位。
- 4、元器件在印刷、贴片后的搬运过程中由于振动或是不正确的搬运方式引起了元器件移位。
- 5、贴片加工时，SMT电路板焊接加工厂，吸嘴的气压没有调整好，SMT电路板焊接加工采购，压力不够，造成元器件移位。
- 6、贴片机本身的机械问题造成了元器件的安放位置不对。

贴片加工中一旦出现元器件移位，就会影响电路板的使用性能，因此在加工过程中就需要了解元器件移位的原因，并针对性进行解决。

SMT电路板焊接加工-华博科技

-SMT电路板焊接加工价格由沈阳华博科技有限公司提供。SMT电路板焊接加工-华博科技 -SMT电路板焊接加工价格是沈阳华博科技有限公司（www.syhuabo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐鸿宇。同时本公司（www.syhuabo.cn）还是从事沈阳电路板焊接，大连SMT电路板焊接，鞍山电路板焊接加工的厂家，欢迎来电咨询。