

奥驰D5驾驶室总成经销商 众鑫车辆配件

产品名称	奥驰D5驾驶室总成经销商 众鑫车辆配件
公司名称	五莲县东红车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市五莲县火车站货运场
联系电话	13606331304 13606331304

产品详情

蓄电池：注意接线处绿色氧化物

进入秋季以后，汽车蓄电池的电极接线处是容易出问题的地方，如果发现电极接线处有绿色氧化物，一定要用开水冲掉，如果这些绿色氧化物不冲掉，会使电瓶处于亏电状态，严重时或许打不着车。冲后再晾干，奥驰D5驾驶室总成经销商，喷上用于防止氧化层的防护剂加以保护。

底盘：保养着重在除锈

汽车底盘的金属材料在经过了暴晒和接触雨水以后，奥驰D5驾驶室总成厂家直销，容易出现生锈的现象，影响行车安全。因此，必须要对底盘进行除锈的处理，并检查底盘是否存在刮花、螺丝脱落等现象。

车灯出现问题一般和车灯的质量有关，另外就是改装有关。大灯最怕的就是进水，如果车灯密封不好，就容易有水蒸气，而反射面也容易变色，供应奥驰D5驾驶室总成，因此，故障之后照射出来的光就有问题。所以，车主在早上开车的时候如果发现车灯有雾气，擦掉之后打开车灯，如果40分钟内雾气消失了那车灯就没有太大的问题，而如果一个小时之后，车灯的雾气还在的话，那就说明车灯的密封有问题了。

车灯保养技巧

- 1、用软布擦去前大灯表面的污垢、杂物、碎片等。
- 2、用肥皂和水每三个月清洗一次大灯，这是防止污垢等的堆积，避免大灯发黄。
- 3、在清洗之后擦亮大灯，用化学合成的抛光剂擦拭大灯，并按程序对大灯进行打蜡护养。
- 4、当不用车时，要把车停在车库或是背阴处。将有助于减少前大灯被紫外线照射而导致聚碳酸酯被氧化。

发动机：细查机油刹车油防冻液

发动机使用一段时间后，尤其是长途行驶的汽车，发动机内部会沉积一层油泥。趁着换季，要对发动机进行清洗。同时应经常检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液，看油液是否充足，是否变质，是否到了更换周期，这些油液犹如爱车的血液，到更换周期，吉林奥驰D5驾驶室总成，一定要换掉，以保证油液循环的通畅。

轮胎：要及时打气保胎压

轮胎是汽车的“脚”，在车辆安全行驶中，它起着举足轻重的作用。在夏季，由于气温高，轮胎气压不宜过高，否则，会有爆胎的危险。到了秋天温度相对降低，要给轮胎补充胎压，保持在规定的气压范围内。尽量备一个气压表，定期测试胎压，胎压不足时及时充气。而隐藏在轮胎表面的胎纹也不容忽视，使用时间会使胎纹逐渐变浅，所以车胎应当及时检查、修补或更换。

奥驰D5驾驶室总成经销商-众鑫车辆配件由五莲县东红车辆配件经销处提供。奥驰D5驾驶室总成经销商-众鑫车辆配件是五莲县东红车辆配件经销处（www.zxwzqp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨连东。同时本公司（www.aochicp.com）还是从事日照奥驰车棚，日照奥驰车棚厂家，日照奥驰车棚总成的厂家，欢迎来电咨询。