

马鞍山卷板机 众浩机械剪板线 卷板机报价

产品名称	马鞍山卷板机 众浩机械剪板线 卷板机报价
公司名称	泰安市众浩机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄东苑庄工业园
联系电话	15305382378

产品详情

四辊卷板机

结构优势：

- 1、采用国内无独有偶的扭轴同步结构，卷制后的竞速高、圆度好。
- 2、两侧辊是行星摆动导向，两侧辊走的轨迹是弧线形，二相比直线型的优点是：
 - a.能得到较好的预弯效果，卷板机销售电话，直边短，卷板机报价，增加筒体的圆度和精度；
 - b.降低了卷筒的回弹影响，使卷筒直径小的多（可卷制小于上辊直径1.1倍的筒体，而直线滑动导向的四辊卷板机可卷制筒体直径为1.4-1.5倍上辊直径）。

独特的“挖土机”自适应控制特性，对运行期间电机转矩上限自动限制，有效抑制过流频繁跳闸

宽电压输入，输出电压自动稳压（AVR），瞬间掉电不停机，马鞍山卷板机，适应能力更强

内置先进的PID算法，响应快、适应性强、调试简单；16段速控制，简易PLC实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制，多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求

内置国际标准的MODBUS RTU ASCII通讯协议，用户可通过PLC控制上位机等实现变频器485通讯组网集中控制

卷板机正常运转时，各项参数均稳定在允许范围内;当各项参数偏离了正常范围，就预示系统或卷板机本身或设备某一零件、部位出现故障，必须立即查明变化原因，防止事态发展引起事故。常见的异常现象有：

(1)温升异常。常见于各种卷板机所使用的电动机及轴承齿轮箱。温升超过允许值时，说明卷板机超负荷或零件出现故障，卷板机价格，严重时能闻到润滑油的恶臭和看到白烟。

(2)转速异常。卷板机运转速度突然超过或低于正常转速，可能是由于负荷突然变化或卷板机出现机械故障。

(3)振动和噪声过大。卷板机由于振动而产生的故障率占整个故障的60%~70%。其原因是多方面的，如卷板机设计不良、卷板机制造缺陷、安装缺陷、零部件动作不平衡、零部件磨损、缺乏润滑、卷板机中进入异物等。

马鞍山卷板机-众浩机械剪板线-卷板机报价由泰安市众浩机械制造有限公司提供。马鞍山卷板机-众浩机械剪板线-卷板机报价是泰安市众浩机械制造有限公司（www.kaijuanxian.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。