

迪庆常规太阳能路灯厂家 迪庆常规太阳能路灯 金亚照明

产品名称	迪庆常规太阳能路灯厂家 迪庆常规太阳能路灯 金亚照明
公司名称	云南金亚照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市大板桥街道办事处大板桥园艺场六队内
联系电话	18788144336 18788144336

产品详情

太阳能路灯

灯杆高度：4-12米、热镀锌、静电喷塑(按照要求定制)

系统电压：DC12/24V

光源类型：LED光源

照明时间：4-14小时（可调）

工作环境：-40 -+60

电 池 板：单晶/多晶

蓄 电 池：全封闭式免维护胶体蓄电池（按照负载配置）

控 制 器：光控、时控，智能控制

光源大小：12W-200W(根据需求定制)

关 键 词：太阳能道路灯，太阳能路灯，迪庆常规太阳能路灯公司，太阳能路灯价格，太阳能路灯，太阳能路灯厂家

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供优质的解决方案，欢迎来电咨询。

太阳能路灯夏季常出现的问题和应对的措施：

1.因为我国大部分地区属亚热带季风气候，夏季受台风等强风影响，强风给这些高度较高但基础相对较弱的路灯带来了不小的挑战，时常出现太阳能路灯电池板掉落、灯具掉落、灯杆倾斜甚至倾倒的现象，不仅不能起到正常照明的作用，而且给路上的行人，车辆带来很大的安全隐患。因此，我们必须在强风来临前对太阳能路灯和LED路灯做个安全性能的检查 and 隐患的排除。亲临现场看电池板、灯具是否有晃动的情况，迪庆常规太阳能路灯，看路灯是否出现倾斜的情况，基础笼螺栓是否牢固，是否有松动现象等。如果有上述情况，应及时排除。以避免发生以外。

2.随着温度的急剧升高，蓄电池的储能也受到影响，我们应及时检测以往的蓄电池，对容量不能满足使用要求的太阳能蓄电池要及时更换，以免影响正常工作。

3.检查系统防水性能。打开路灯底部门子，拿出太阳能控制器，检查各接头处是否有接触不良、渗水、胶带脱落等情况。如果有应及时做出整改，排除安全隐患。因为夏季雨水量大量增多，虽然雨水一般不会进入灯杆，但是水蒸气的凝结也会造成短路的情况，而且夏季多有暴雨，积水深度也时常会出现很多年不遇的特殊情况，因此防患于未然是很有必要的。

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供优质的解决方案，欢迎来电咨询。

1、进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。

2、灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，光源工作；接上太阳板连接线，灯熄；同时仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可起吊安装。

3、主灯杆起吊时，注意安全防范；螺丝要紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。

4、将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，然后接太阳板；接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏。

5、调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮；同时接上太阳板连接线，灯熄；再仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，迪庆常规太阳能路灯销售，方可封好控制箱。

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，迪庆常规太阳能路灯厂家，我们作为生产厂家，拥有良好的性价比的产品和服务，为客户提供优质的解决方案，欢迎来电咨询。

迪庆常规太阳能路灯厂家-迪庆常规太阳能路灯-金亚照明由云南金亚照明设备有限公司提供。云南金亚照明设备有限公司 (www.ynjyztm.cn) 实力雄厚，信誉可靠，在云南 昆明 的城市景光灯具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金亚照明和您携手步入辉煌，共创美好未来！