

花生榨油机 榨油机 创新食品机械

产品名称	花生榨油机 榨油机 创新食品机械
公司名称	乐陵市创新食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州乐陵市南环经济开发区
联系电话	15053473525

产品详情

乐陵市创新食品机械厂榨油机多功能榨油机

乐陵市创新食品机械厂

乐陵市创新食品机械厂主要生产两相电的榨油机，分别有商用榨油机，榨油机，家用榨油机，多功能螺旋榨油机，液压香油机，小型榨油机，家用榨油机，流动小型榨油机，香油机等榨油配套设备。

尤其是螺旋50型榨油机，专业香油机，外形美观大方，操作简单，出油率高。

榨油机我厂经多年研究实践，保证榨油机出油率高，操作简单。得到了广大新老客户的信赖。欢迎朋友们订购。

创新小型榨油机价格介绍榨油机多功能榨油机

小型榨油机价格介绍

榨油机是榨油厂和榨油坊都需要使用的专业设备，能够为榨油工作的顺利进行做出很大的贡献。对于榨油厂和榨油坊来说，其实购买小型榨油机是相当不错的选择，因为小型榨油机价格要便宜很多，会给榨油厂和榨油坊减少成本资金上的压力。

根据市场的行情来看，小型榨油机与大型的榨油机相比，小型榨油机价格大概就是在大型的榨油机的百分之三十。对于比较小型的榨油厂和榨油坊来说，想要解决资金的话，购买这样的榨油机设备

可以说是最明智的选择。

乐陵市创新食品机械厂主要生产两相电的榨油机，分别有商用榨油机，家用榨油机，多功能螺旋榨油机，液压香油机，小型榨油机，家用榨油机，流动小型榨油机，香油机等榨油配套设备

cx-50型榨油机是山东乐陵市创新食品机械厂研制的新一代节能榨油设备，符合我国农用螺旋榨油机技术条件和标准要求，其加工生产的油品原汁原味，保真纯正，是创建“现代油坊”的理想选择。

螺旋榨油机常出现的故障 所产生的原因 和排除方法

故障

螺旋轴突然停止转动（即卡死）

产生原因 磨合时枯饼太干榨膛未升温即大量进料饼厚度太薄，榨膛压力增大压榨带硬壳油料或硬杂物混入油料进入榨膛

排除方法 增加枯饼水分提高榨膛温度待饼出来后才能进料顺转调节螺栓，增大出饼厚度关闭电源，拆开上榨笼，松动榨圈，拉出螺旋轴，清扫榨膛

故障

不进料

产生原因 新更换的榨圈、榨螺工作面不光滑榨膛内尚积油渍，流动榨油机，油料与油相混

排除方法 枯饼（茶籽饼除外）加水（约10%左右）后慢慢加入榨膛压榨进行磨合至光滑为止加入少量枯饼同榨，重新进料时应由少至多，不可过猛。

故障

不出油

产生原因 榨条及榨圈出油槽被堵，排油不畅所榨油料含油过高，原有排油通道过少采用热榨时油料入榨水份太低

排除方法 取下榨圈，榨条用热水浸泡数十分钟后，用钢丝刷清洗。更换油线深的榨条及榨圈（或双面油槽圈）保证油料合适的入榨水分

故障

出饼不正常

产生原因 入榨水份太低入榨水份太高

排除方法 增加入榨水分（加水）降低入榨水份（蒸炒）

故障

锁紧螺母处冒油

产生原因 榨螺之间端面有渣，形成间隙锁紧螺母未压紧榨螺油料含油率过低或杂质太多

排除方法 停机，拆开榨螺清理榨螺端面拧紧锁紧螺母清洗油料

故障

出油率过低

产生原因 油料入榨温度、水份不合适榨膛温度偏低

排除方法 调整好炒籽温度及水份按说明书磨合升温，提高榨膛温度

故障

放料口流油（回油）

产生原因 油槽堵塞油料水分过高榨膛温度太低

排除方法 疏通油槽降低油料入榨水分（蒸炒）提高榨膛温度

故障

枯饼带有油渍

产生原因 榨螺、榨圈不光滑，走料不顺油槽被堵，排油不及时零件磨损榨螺、榨圈不光滑油料含水量过高饼调得太薄榨螺磨损

排除方法 用加水的枯饼磨合、磨光榨螺、榨圈用铁丝或锯片疏通油槽更换零件用加水的枯饼磨合、磨光榨螺、榨圈降低油料入榨水分（蒸炒）增大出饼厚度更换新榨螺

乐陵市创新食品机械厂主要生产两相电的榨油机，多功能榨油机，分别有商用榨油机，家用榨油机，多功能螺旋榨油机，液压香油机，小型榨油机，花生榨油机，家用榨油机，流动小型榨油机，香油机等榨油配套设备

其中cx-50型榨油机是山东乐陵市创新食品机械厂研制的新一代节能榨油设备，符合我国农用螺旋榨油机技术条件和标准要求，其加工生产的油品原汁原味，保真纯正，是创建“现代油坊”的理想选择。

花生榨油机-榨油机-创新食品机械(查看)由乐陵市创新食品机械厂提供。乐陵市创新食品机械厂（www.dzcxspjxc.com）是一家从事“榨油机,香油机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创新”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创新食品机械在炊事、烘焙设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！