

反击式破碎机 pf 1007反击式破碎机 铜陵兆鑫机械

产品名称	反击式破碎机 pf 1007反击式破碎机 铜陵兆鑫机械
公司名称	铜陵市兆鑫机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽铜陵开发区循环经济工业园（翠湖四路）兴业路666号
联系电话	13705625716

产品详情

?反击式破碎机常见故障和解决方案是什么反击式破碎机

反击式破碎机适宜于破碎各种矿石、矿渣和混凝土等中高硬度脆性物料，因其破碎比大产品中立方体颗粒含量高，比表面积大，被广泛应用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等行业的中细碎和细碎作业中。

很多行业中是会需要使用到的破碎机的，这样就能使得在生产的时候不会有怎样的问题了，也能使得工作的效率能够很好解决掉了，但是我们在使用破碎机配件，板锤等各种设备工具时也是会出现一些问题，下面反击式破碎机配件厂家就来说说反击式破碎机常见故障和解决方案是什么

故障一、如现在反击式破碎机皮带翻转：

解决方案：说明皮带磨损，需更换三角带，因为皮带输装配的问题，需将皮带轮调整在同一平面上，一定要注意三角带本身质量。

故障二、如发现反击式破碎机出料粒度过大：

解决方案：说锤头磨损，反击式破碎机，需将锤头调闲或更换，锤头与反击板的间隙过大，一般调整为15-20mm，进料粒度过大也会影响出料粒度。

故障三、反击式破碎机轴承发热：

解决方案：说明轴承缺油，需及时加油，当然加油过多也会使轴承发热，加油时一定要检查油位，轴承损坏，要及时更换轴承，上盖过紧，要调节好螺栓，松紧适度为宜

故障四、如发现破反击式破碎机振动异常：

解决方案：说明物料过大，可以检查一下进料尺寸。磨损不均，说明反ji锤头需要更换，转子不平衡，需调整，基础处理不当，需检查地脚螺栓并加固。

知道了故障也要知道可以使用什么样的方法解决，这样才能使得设备不会有什么样的损失，pf 1007反击式破碎机，也能不影响正常的工作。

69颚式破碎机简介

69破碎机是矿山破碎领域中一个热门机械了，69破碎机是属于颚式破碎机其中的一个型号，69破碎机全称是PE600×900颚式破碎机，69破碎机给料尺寸600×900，进料的粒度在500mm，处理能力为50-180t/h，69破碎机不仅损耗小，生产效率高，而且机械构造合理坚固耐用，69颚式破碎机配多大发电机好呢？对于很多的新加入或者刚加入不久的客户来说，一般都认为机械只要给他配置大的电机，其生产效率就会高，事实上这是不正确的，就像破碎机一样并不是每一款破碎机都可以破碎所有物料的，每一种物料的硬度不同，如果物料超出了所使用的的破碎机破碎能力范围，就会对机械造成很大的磨损和损伤，会造成机械的使用寿命短，电机的配置也是一样每一款机械都有其合理的点击配置1如果超出了，严重时就会对机械造成损伤。

目前鹅卵石制砂多采用颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、冲击式制砂机等设备，但时产30-300吨左右的小型鹅卵石制砂生产线多采用圆锥式破碎机，据长期的数据分析，锤式反击式破碎机，客户多选用圆锥式破碎机破碎鹅卵石的原因如下：

1、降低易损件损耗，延长机器使用寿命。众所周知，鹅卵石的主要化学成分是二氧化硅，物料硬度较大，如果使用锤式破碎机破碎的话，不仅对锤头等易损件磨损消耗大，而且产量极低。而圆锥式破碎机依靠层压式破碎机理进行破碎，pf1010反击式破碎机，适用于鹅卵石等硬度较大的物料，从而大幅度提高破碎比和产量，也大限度地降低易损件损耗，延长机器使用寿命。

反击式破碎机-pf 1007反击式破碎机-铜陵兆鑫机械由铜陵市兆鑫机械有限责任公司提供。铜陵市兆鑫机械有限责任公司（www.tlszxjx.com）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，铜陵兆鑫机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈总。