

# 葫芦岛泳池水处理设备生厂商

产品名称	葫芦岛泳池水处理设备生厂商
公司名称	大连金海鸿景康体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连经济技术开发区品阁园1栋-19-4号（注册地址）
联系电话	13664280799 13942007989

## 产品详情

我公司主要经营泳池水处理设备，桑拿设备，喷泉设备，空气源热泵

我们的地址：大连市金州新区辽河西路万达广场9-1606电话：联系手机：13942007989 期待您的咨询

大连金海鸿景康体设备有限公司自成立以来，工程业绩已遍布东三省多个城市(吉林、沈阳、大连、营口、长春、丹东)，得到用户广泛的认可和好评。 主营业务：室内外泳池、别墅泳池、休闲泳池、戏水乐园、设计、安装、设备销售、维修维护。游泳馆更衣柜、桑拿洗浴更衣柜、健身中心更衣柜、宿舍更衣柜、全塑更衣柜温泉池、冷水池、热水池、干湿蒸桑拿房、设计、安装、设备销售、维修维护。音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、景观雕塑、设计、安装、设备销售、维修维护。别墅景观、私家庭院、屋顶花园、园林造景、别墅装修、设计、施工。销售泳池专用除湿机、泳池专用燃气锅炉、泳池专用地源（气源）热泵及泳池瓷砖。本公司为客户提供的设备均为具有世界先进水平的品牌：AST-RAL（亚士图），ES-PA（亚士霸）；AQ-UA（爱克），SE-KO(西科);德国AEC-ON(安康)；RAY-KEN（瑞凯）；PIS-CINE(碧池)；DOL-PHIN(海豚)，HAY-WARD（喜活），PRO-ZONE（卫士）BLUE-WHI-TE（蓝白）；HAR-VIA(哈维亚)，SA-WO（萨沃）；TY-LO等；；德国安康全金属离子，泳池臭氧设备，泳池加热设备，AQUA泳池水泵沙缸，ESPA泳池水泵沙缸，美国卫士臭氧，泳池除湿设备，游泳池瓷砖，游泳池防滑砖销售，游泳池吸污机，海豚3002#吸污机，皇后型吸污机，游泳池清洁设备。

水底灯不亮（也就是死灯现象）的主要原因如下：

- 1.采用劣质外壳，外壳比较薄，造成散热度不够，散热不均匀，容易使芯片烧坏。

2.采用劣质芯片，使用时间达不到标准，寿命短。

3.选用劣质的电容电阻，驱动电源，达不到标准。

4.焊接工艺不达标，焊接不牢固，随着温度升高易断线造成死灯。

5.防水性能不达标，造成灯具进水，通电后正负极相连形成短路