

## 静电喷塑房 静电喷塑房商家 硕毅涂装设备【商家推荐】

产品名称	静电喷塑房 静电喷塑房商家 硕毅涂装设备【商家推荐】
公司名称	沧州硕毅涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县283省道范庄段
联系电话	13582730333

## 产品详情

### 为什么钢桶要进行前处理

钢桶前处理是一个很重要的基础工序，静电喷塑房商家，它对整个钢桶涂膜质量、涂膜使用寿命、涂膜外观等均有重要影响。通过钢桶涂装前的处理，静电喷塑房，发现各种采用不同的处理方法，对其涂装之后涂膜的质量相差很大。涂装前处理质量低劣或未进行前处理，即使涂装G级涂料，也不能得到好的涂装质量。当钢桶涂装出现质量问题时才想起给钢桶进行前处理已经晚矣，为此建议钢桶生产厂家应该注重钢桶的前处理。

### 钢桶喷涂设备：

简易喷漆室：它由喷漆室壳体水幕板、隔栅板。在钢桶喷漆过程中过喷漆雾采用水幕将混在气体漆雾回收在水中。还有未收集到的漆雾被抽风机抽到喷漆室后面的隔栅室，当混有漆雾的气体流经隔栅板时漆雾就粘附在隔栅板上，生产静电喷塑房，气体由抽风机抽到室外。

沧州硕毅涂装设备有限公司专业生产各种涂装设备欢迎新老客户前来参观、洽谈！

前处理脱脂液中的消泡剂。消泡剂是表面张力低于乳化剂的物质。在试验一种常温脱脂剂时，从溶液中析出了消泡剂，经该槽溶液处理的所有工件均出现大量缩孔，静电喷塑房生产厂家，有连片出现的情况，大的缩孔直径达到5mm以上。试验发现造成缩孔的物质难溶于冷水、热水、酒精、BIGN酮中。起初配

槽时消泡剂没有析出，处理的工件正常。

喷漆造成缩孔。生产线工件输送经过正在喷漆的大门，结果该段出现了缩孔。试验发现，喷涂的油漆稀料是造成缩孔的原因。

静电喷塑房-静电喷塑房商家-硕毅涂装设备【商家推荐】由沧州硕毅涂装设备有限公司提供。静电喷塑房-静电喷塑房商家-硕毅涂装设备【商家推荐】是沧州硕毅涂装设备有限公司（[www.sytuzhuang.com](http://www.sytuzhuang.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。