

缝纫设备厂家 湖北缝纫设备 上工富怡

产品名称	缝纫设备厂家 湖北缝纫设备 上工富怡
公司名称	上工富怡智能制造(天津)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝中道6号
联系电话	13431195864

产品详情

上工富怡智能制造（天津）有限公司，2006年成立，公司坐落在天津宝坻经济开发区。总投资1.5亿元，占地7.55万平方米，建筑面积4.3万平方米。拥有软件、电脑、电控、机械、激光、智能六大核心技术，集研发、生产、销售为一体。拥有世界知名品牌“富怡(Richpeace)”，质量方针：制造世界先进产品，提供客户满意服务，持续改进管理体系，不断提升产品质量。经营和发展的四大战略：精品，细分，创新。

缝纫机设备厂家:什么是卡线?

卡线有以下几种情况：

- 1、缝纫机突然被一堆线绞住，机针被夹住，动不了；
- 2、或者反复出现面线在布料下成团的现象；
- 3、面线张力莫名其妙的紧张。

缝纫机设备厂家:引起卡线的原因及解决办法

- 1、没用线架，或面线放的位置不对。
- 2、穿面线忘了升起压脚杆，或忘了别进机针前夹。
- 3、未放下压脚就开始缝纫。
- 4、机针可能弯曲。

- 5、梭壳毛刺。
- 6、布料太过于薄、软、弹、滑，不易掌控。针织布为罪魁祸首，千万小心。
- 7、面料厚薄不均匀，特别是缝包包等突然增厚的棱。
- 8、或者面线材质不正确有弹力或者质地不良等。
- 9、机器安装问题，拆开来清理、保养，没有安装到位等。

上工富怡智能制造（天津）有限公司，2006年成立，公司坐落在天津宝坻经济开发区。总投资1.5亿元，占地7.55万平方米，建筑面积4.3万平方米。拥有软件、电脑、电控、机械、激光、智能六大核心技术，集研发、生产、销售为一体。拥有世界知名品牌“富怡(Richpeace)”，质量方针：制造世界先进产品，提供客户满意服务，持续改进管理体系，不断提升产品质量。经营和发展的四大战略：精品，细分，创新。

随着绗缝机技术的不断发展，工厂缝纫设备，绗缝制品越来越多的走入千家万户。绗缝制品主要以全棉布料为原料，采用机拼、手缝、机帖、手帖和绣花、补花等工艺手法精制而成。具有古典、雅致等特色，做工精细、立体感强，湖北缝纫设备，是家居床品的较佳选择。

目前市面上比较多的绗缝床品主要是绗缝被，那么绗缝机床品相比与传统纺织品有何特点呢？

1. 绗缝被的芯和被面是通过手绗或电脑机绗结合在一起的，无法分开，不然也就不是“绗缝”产品了。洗涤时一般普通洗衣机水洗就可以了。
2. 正规厂家出品的绗缝床品在出厂前都经过水洗砂洗烘干程序，经过这道工序的加工，被子才柔软，耐用，有立体感，皮革缝纫机，用后棉花不起球，洗涤时棉花不打结，不成团等。
3. 绗缝被水洗砂洗烘干时都是带着水洗标产成分标和主标的，这些标和被子一起进行过水洗砂洗烘干的程序，所以看起来有点皱。但被子的确是全新的。
4. 手工制作的绗缝床品不可能象机工的那样整齐划一，但在人工日益昂贵的今天，这些手工被子的价值自然非比寻常。

上工富怡智能制造（天津）有限公司，2006年成立，公司坐落在天津宝坻经济开发区。总投资1.5亿元，占地7.55万平方米，建筑面积4.3万平方米。拥有软件、电脑、电控、机械、激光、智能六大核心技术，集研发、生产、销售为一体。拥有世界知名品牌“富怡(Richpeace)”，质量方针：制造世界先进产品，提供客户满意服务，持续改进管理体系，不断提升产品质量。经营和发展的四大战略：精品，细分，创新。

就像汽车一样，大多数缝纫机的基本原理都是相同的。汽车的核心是内燃机引擎，缝纫机的核心是线圈缝合系统。线圈缝合方法与普通手工缝纫差异很大。在简单的手工缝合中，缝纫者在针尾端的小眼中系上一根线，然后将针连带线完全穿过两片织物，从一面穿到另一面，然后再穿回原先一面。这样，针带动线进出织物，把它们缝合在一起。

虽然这对手工来说非常简单，但是要用机器进行牵拉却极其困难。机器需要在织物的一边释放针，然后在另一边即刻再次抓住它。然后，它需要把松散的线全部拉出织物，调转针的方向，然后反方向重复所有步骤。这一过程对一个简单的机器来说太复杂了，并且不实用，而且即使对手工来说，缝纫设备厂家，也只有用较短的线时才好用。相反，缝纫机只需将针部分穿过织物。在机针上，针yan就在尖头的后面，而不是在针的尾端。

缝纫设备厂家-湖北缝纫设备-上工富怡(查看)由上工富怡智能制造(天津)有限公司提供。上工富怡智能制造(天津)有限公司(www.richpesce.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上工富怡——您可信赖的朋友，公司地址：天津市宝坻经济开发区宝中道6号，联系人：单经理。