

# 文山喷塑设备 特固喷塑设备厂 自行车喷塑设备

产品名称	文山喷塑设备 特固喷塑设备厂 自行车喷塑设备
公司名称	潍坊特固机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐东朱封工业园
联系电话	18953635511

## 产品详情

{太阳能支架喷塑设备}{工业型材喷塑设备}{铝合金门窗喷塑设备}{晾衣架喷塑设备生产线}{双层油罐喷塑设备}{酒瓶喷塑设备}

{太阳能支架喷塑设备}{工业型材喷塑设备}{铝合金门窗喷塑设备}{晾衣架喷塑设备生产线}{双层油罐喷塑设备}{酒瓶喷塑设备}

### 静电喷塑前的工件表面处理

将分好类的工件根据不同技术要求进行除油、除锈、磷化、钝化。工件处理后不但表面没有油、锈、灰尘，文山喷塑设备，而且原来银白色有光泽的表面上生产一层均匀而粗糙的不易生锈的灰色磷化膜，散热器喷塑设备，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。

{方管床喷塑设备流水线}{铁架床喷塑设备流水线}{高低铁床喷塑设备流水线}{汽车油箱喷塑设备流水线}

{方管床喷塑设备流水线}{铁架床喷塑设备流水线}{高低铁床喷塑设备流水线}{汽车油箱喷塑设备流水线}

### 气源清洁：

所有压缩空气保持清洁、干燥、无油、水，较好能使用冷冻干燥处理后的气源。

若使用一般的油水分离器，要经常将油水排放，电动车外壳喷塑设备，以免粉桶气室、电磁阀、气管等积水或使粉末湿度过大影响上粉率。整个气路前面加一个大型储气筒。

{滑冰器材喷塑设备}{滑雪器材喷塑设备流水线}{冲浪板喷塑设备生产线}{电子琴喷塑设备厂}

经常使用静电喷塑设备难免会碰到一些小故障，一些小故障我们自己就能够解决，会碰到哪些小问题呢？

- 1、静电喷塑设备的电源指示灯不亮：电源插座没电或者插座接触不良。解决办法：检查静电喷塑设备的电源或更换电源。
- 2、收缩的解决方法：涂装面漆前底漆或中间涂层未干透。解决方法；按扒荐的每道扫枪喷涂层的厚度喷涂。
- 3、起皱的解决方法：每道涂层之间要给予足够的干燥时间；实干后只能喷第二道或湿喷湿。

文山喷塑设备-特固喷塑设备厂-自行车喷塑设备由潍坊特固机械有限公司提供。潍坊特固机械有限公司（[www.tegujixie.com](http://www.tegujixie.com)）是从事“喷涂设备,电泳设备,涂装设备,喷涂设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。