

山西汽车排气管 鑫百盛汽车排气管 山西汽车排气管厂家直销

产品名称	山西汽车排气管 鑫百盛汽车排气管 山西汽车排气管厂家直销
公司名称	山西鑫百盛不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪不锈钢生态工业园23号厂房
联系电话	13593147828

产品详情

鑫百盛为您介绍：排气管冒白烟故障原因：

(1)油中有水，或因气缸垫冲坏，缸套或缸盖破裂漏水等原因造成气缸进水。

(2)个别缸喷油泵的凸轮轴严重磨损，使该缸喷油时间滞后太多，柴油在气缸中不能完全燃烧，也会造成排气管冒白烟。

(3)喷油嘴雾化不良或喷油嘴下面装有一个以上的垫圈，因此，在更换喷油嘴时，应将里面的铜垫取出。

(4)水冷式中冷器漏水，冷却水从进气管进入气缸。

(5)增压器涡轮端密封环密封不严，机油直接从排气管排出，在排气管中形成“白烟”。如果排气管冒白烟严重，山西汽车排气管多少钱，在检查其它部位正常的情况下，一定要仔细检查增压器是否漏油。

(6)气温太低，山西汽车排气管厂家直销，气缸温度难以上升，特别是早上发动机刚一起动时冒白烟，暖车后变为蓝烟，不久即变成无色，这是正常现象，应与故障区别开来。

(7)车辆在行驶中，如果发动机突然无力，排气管冒很大的白烟，一般是供油时间过迟造成。

鑫百盛主营：不锈钢排气管，不锈钢工业管，整体厨房设备，山西汽车排气管生产厂家，太钢卷板及钢带，山西汽车排气管，机加工

鑫百盛为您介绍：柴油机起动后，排气管排出大量灰白色的烟

这种故障一般是由于喷入汽缸内的柴油没有着火燃烧就被排出或者燃烧室内进入冷却水所引起的。

故障原因：

1个别缸的喷油器喷油雾化不良。

2喷油压力较低。

3喷油嘴有严重的滴油现象。

4环境温度太低，导致个别汽缸没有燃烧或燃烧不良。

5柴油中有水分。

6个别缸内渗入水滴。

7供油提前角不正确。

太原市鑫百盛不锈钢制品有限公司主营：山西不锈钢排气管|汽车排气管|山西不锈钢管|整体厨房设备|卷板及钢带|机加工

改装排气管可以说是有一定的耗油的!

如果排气管无法迅速排光燃烧後的废气，则接下来的进气行程必定也没办法快速、完全地吸入新鲜空气；尤其此刻残留在燃烧室内的废排气，还会影响到下一次的燃烧效益，这样一来，马力表现自然不会理想，这便是为何要改装排气管的目的。

以上内容仅供参考，如需批发不锈钢排气管|汽车排气管|摩托车排气管，或想了解山西不锈钢排气管|汽车排气管|摩托车排气管价格等，欢迎大家实地考察！

公司位于：山西省太原市尖草坪区阳曲镇广立机械加工工业园旁，欢迎新老客户来电咨询！

山西汽车排气管-鑫百盛汽车排气管-山西汽车排气管厂家直销由山西鑫百盛不锈钢制品有限公司提供。山西汽车排气管-鑫百盛汽车排气管-山西汽车排气管厂家直销是山西鑫百盛不锈钢制品有限公司（www.sxxbsbxg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。