

封闭式电瓶车充电器 四川诺乐 四川封闭式电瓶车

产品名称	封闭式电瓶车充电器 四川诺乐 四川封闭式电瓶车
公司名称	四川诺乐电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市郫都区港富路38号
联系电话	15982442093 15982442093

产品详情

电动观光车电动游览车刹车的常见问题

电动观光车刹车系统的保养，分为制动铰链系统、油路部分、制动总泵分泵、刹车片、制动鼓、制动器六部分。刹车软和刹车不灵，一般分为油路问题和蹄片问题，制动鼓问题，制动泵问题，对于刹车系统的保养不是简单的事情，需要认证对待，毕竟安全无小事。

常见的问题：

- 1、两脚刹车，刹车灵，一般为油路进气造成了，排空即可。
- 2、刹车踏板行程长，刹车灵，一般为刹车片磨损严重，调节制动分泵或者更换刹车片即可。
- 3、拖刹，车子推不动。一般为刹车分泵故障不回位造成，更换即可。
- 4、没一点刹车。一般为刹车总泵故障或者油管漏油造成。

景区需要无障碍电动观光车

无障碍旅游是长期以来沉寂在残疾人、老年人心底的一个夙愿，随着人们生活水平和经济收入的提高，残疾人、退休后的老年人在时间和经济上的两重“方便”，使得对旅游的需求越来越高，但是，一个简单的门槛也许就会成为这些特殊群体人群一个难以逾越的大山。目前国内旅游景区（公园）无障碍环境建设几乎为零，与国外无障碍先进水平差距巨大，远远不能满足特殊群体的迫切需要，无障碍旅游任重道远。

功能介绍：无障碍电动观光车其主要功能是通过车辆中部的轮椅搭载平台的升降、左右坡道翻转，使轮椅使用者可以自主上下，与正常人一样乘坐观光车在景区内游览。通过油电液压全自动操控系统设计，全程操作一人即可完成。无障碍电动观光车分搭载两台轮椅、四台轮椅两种款式，根据景区（公园）接待量情况选配。

由于近年来旅游产业的快速发展以及国家国务院提出的“推进残疾人进入小康社会进程的指导意见”等政策的鼓励，诺乐电动车对已有产品进行了全面升级，以提升景区的无障碍建设和适应社会特定区域的无障碍摆渡需求。

调节双回路油刹的过程中，以前轮为例，一般厂家采用鼓式刹车，微型车通用，一汽佳宝，松花江，老昌河之类。调节的要点，一端调死，回两扣，四川封闭式电瓶车，另一端同样，即可。制动分泵的厂家不同，调的方向也不同，试着调两扣即可感知。调节后轮一样，一般采用的220的制动鼓。调节器在6点钟方向，往外拨是紧，封闭式电瓶车哪家好，往里拨是松。

一、电动观光车在使用一段时间后，封闭式电瓶车公司，请检查刹车皮的厚度与表面磨损度，如发现刹车皮的厚度少于2-3毫米，刹车皮表面光滑，这时则需要更换新的刹车皮。

二、电动观光车在平常的清洁过程中，请尽量避免冲洗刹车毂，以防刹车毂内部与刹车皮表面氧化造成生锈，如发现有表面有生锈现象，则可以用砂纸把表面生锈部分除去。

三、电动观光车在行使过程中如发现踩刹车踏板时制动距离较长（一般刹车踏板制动距离为25~30厘米），这时就要注意检查刹车拉线螺母连接刹车拉杆是否出现松动现象，解决方法：用13、14号扳手调紧，缩短刹车拉线螺母连接刹车拉杆的距离，手动向下调整刹车挂钩螺母，缩短刹车挂钩连接踏板的距离，这样可缩短刹车踏板的制动距离。

四、保养频率，营运性质的电动观光车建议3-4天检查一次刹车系统，封闭式电瓶车充电器，也就是说一周例行检查1-2次，使用不是很频繁的电动车辆建议一个月例行保养一次。

五、手刹的调节。

部分带有手刹系统的电瓶车在使用一段时间后，手刹会感觉没有以前灵敏了。这是因为刹车皮使用时间较长有磨损了，此时就需要调整手刹。

封闭式电瓶车充电器-四川诺乐(在线咨询)-四川封闭式电瓶车由四川诺乐电动科技有限公司提供。封闭式电瓶车充电器-四川诺乐(在线咨询)-四川封闭式电瓶车是四川诺乐电动科技有限公司（www.nuoleche.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。同时本公司（www.rscddca.com）还是从事电动消防车，电动清洗车，电动巡逻车的厂家，欢迎来电咨询。