## 养牛场专用新款背负式青贮机山东犇牛2.6米籽粒破碎青饲料割台

产品名称	养牛场专用新款背负式青贮机山东犇牛2.6米籽 粒破碎青饲料割台
公司名称	山东犇牛畜牧机械设备有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:犇牛 挂接方式:悬挂式 工作幅宽:2550
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道前王村
联系电话	0534-5781029 18654759754

## 产品详情

背负式青贮机操作简单,容易上手,其机身结构简单、行走作业灵活,采用全液压操作系统,提高了性能,行走无机变速、割台升降、坚固的底盘是整个机器正常运转的保障,适用于玉米、高粱、苜蓿及其它青贮作物的收获,操作灵活,能够一次完成对青贮作物的收割、粉碎、揉搓、装箱卸草等。背负式青贮机操控性能:背负式青贮机设有自带料箱,使青贮,黄贮饲料顺利到入运料车内。无需根据作物高低和倒伏情况,可以随意收割。背负式青贮机根据所需割茬高度和地面平整情况,控制液压油缸上下调节割台至适当的位置。另设有割台高低定位装置,可以准确定出割茬高度。

背负式青贮机液压无机变速装置可随时控制行驶速度。背负式青贮机转弯半径小,可牵引拖车,自行开 道进入收割区。

根据背负式青贮机的结构和原理,下面主要介绍玉米联合收割机出现的主要故障与排除办法:摘辊堵塞。排除方法:降低行驶速度;调整切刀间隙;调整穗辊间隙;改变工作档位;排除拔禾轮不转故障;调整弹簧。机械剧烈震动,拔禾链不转。排除方法:校直传动轴,换轴承,切碎器刀片丢失时应及时补上。作业中要注意使拔禾链的拔齿不触地;拧紧螺杆,调整弹簧预压长度;清除杂草,调整拔禾链张紧度;调整弹簧或换摩擦片;清除卡穗。切碎器转子被缠住,剥皮机堵塞,剥皮率低。排除办法:调整皮带紧度;割茬醉低高度不要小于30厘米。调整靠紧弹簧;调整皮带紧度;调压送器高低位置;换胶板。调整皮带压力;清除;调整钉齿高度或补充钉齿。漏切或切碎质量不好。排除方法:改进行驶操作;调整皮带;换补齐刀片;适当降低前进速度。果穗籽粒丢失多。排除办法:应使第二升运器输送完毕再转弯;适当调整摘辊间隙。山东犇牛畜牧机械设备有限公司地处于鲁西北平原的宁津县,具有得天独厚的地理位置。是生产玉米青储机、自走式青饲料收割机、背负式青饲料收割机的厂家。经过多余年的技术改革,现已发展成为集研发、生产、销售、服务于系统的综合性农机企业。开发新型青储机,有多年的田间作业经验,技术实力、产业化能力取得了快速提升,主要直销"犇牛牌"全自动玉米青贮机、背负式青饲料收割机、等产品。客户遍布新疆、内蒙、山东、河南、河北及东北三省各地等。

始于市场需求终于客户满意,是我们的责任。我们将继续通过对自身各种优势的开发,努力提升公司的

行业地位和竞争力	, 进一;	步开拓和创新农机行业	,建设成有竞争力的农业机械开发和生产厂商之一。