

转向节修理包 双田汽配 转向节修理包生产厂家

产品名称	转向节修理包 双田汽配 转向节修理包生产厂家
公司名称	晋江市双田汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市西滨镇荣昌路009号
联系电话	13599943513

产品详情

汽车行驶途中需注意什么？转向节修理包

5. 行驶中方向盘的操纵忽然变得沉重并偏向一侧，应检查是否因其中一边轮胎泄气所致。
6. 检查轮胎的外表和气压及温度，清除胎间和胎纹中的杂物。
7. 检查冷却液和机油量，有无漏水、漏油，气压制动有无漏气现象。
8. 检查车轮制动器有无拖滞、发咬或发热现象，驻车制动器作用是否可靠。
9. 检查轮毂、制动毂（盘）、变速器、分动器和驱动桥温度有无异常。
10. 检查转向、制动装置和传动轴、轮胎、钢板弹簧各连接部位是否牢固可靠。
11. 检查装载和拖挂装置是否安全可靠。

上述6—11项可在途中停车或装卸货物期间进行。

泉州双田汽配有限公司专注生产转向节主销、转向节主销修理包二十年，产品荣获专利，品质保证，汽车转向节修理包，欢迎来电咨询！

前轮外倾的原因转向节修理包

正常情况下，前轮外倾是转向节与工字梁由主销穿在一起后转向节轴与水平线所形成的夹角来实现的，对于东风车，主销与水平线的夹角为 96° ，主销与转向节轴的夹角为 97° ，转向节修理包生产厂家，后者比前者大 1° ，这 1° 表示转向节轴处于水平线之下的倾斜度。前轮装于转向节轴，转向节修

理包，前轮外倾角 1° 由此产生。该油罐车空车时左前轮没有外倾，右前轮反外倾，表明工字梁已经弯曲变形，而工字梁一旦向下弯曲（一般于前钢板座处下弯），工字梁主销与水平线的夹角将增大，从而影响到转向节轴所处的位置。若工字梁主销与水平线夹角由 96° 变到 97° ，即与工字梁主销和转向节轴的夹角相等时，转向节轴不再向下倾斜而处于水平线上，此时前轮外倾角为 0° ，即没有外倾；若工字梁主销与水平线夹角大于 97° ，比如达到 98° ，转向节轴将处于水平线之上而翘起，前轮便出现反外倾现象。

故障排除：更换新的工字梁，使该油罐车前轮外倾恢复正常，两前轮轮胎内缘齿状磨损故障消失。

泉州双田汽配有限公司专注生产转向节主销、转向节主销修理包二十年，产品荣获专利，品质保证，欢迎来电咨询！

方向回位较困难

一般车辆都有转向自动回位的功能。液压助力的汽车，由于液压阻尼的作用，自动回位的功能有所减弱，转向节修理包多少钱，但还应保持一定的自动回位的能力。如果回位时，也要象转向时那样施力，就说明回位功能有故障。这种故障一般都发生在转向机械部分。例如转向节主销与衬套缺油而烧损、转向横、直拉杆接头缺油而锈蚀、方向盘与转向机联接的操纵轴万向节缺油或别劲以及转向机的转向轴扇齿与活塞直齿啮合太紧等等，都会造成这种故障。

泉州双田汽配有限公司专注生产转向节主销、转向节主销修理包二十年，产品荣获专利，品质保证，欢迎来电咨询！

转向节修理包-双田汽配-转向节修理包生产厂家由晋江市双田汽车配件有限公司提供。晋江市双田汽车配件有限公司（www.fjxinhua.cn）是一家专业从事“转向节主销,转向节主销修理包,钢板销,制动肖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双发,得士力,无纹题”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使双田汽配在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！