

辽宁绣花设备 上工富怡 绣花设备厂家

产品名称	辽宁绣花设备 上工富怡 绣花设备厂家
公司名称	上工富怡智能制造(天津)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝中道6号
联系电话	13431195864

产品详情

上工富怡智能制造（天津）有限公司，2006年成立，公司坐落在天津宝坻经济开发区。总投资1.5亿元，占地7.55万平方米，建筑面积4.3万平方米。拥有软件、电脑、电控、机械、激光、智能六大核心技术，集研发、生产、销售为一体。拥有世界知名品牌“富怡(Richpeace)”，质量方针：制造世界先进产品，提供客户满意服务，持续改进管理体系，不断提升产品质量。经营和发展的四大战略：精品，细分，创新。

- 新闻动态 -NEWS常见问题刺绣知识联系我们联系人：吴昉

手机：15950098017

座机：0512-68583178

邮箱：qcyg168@163.com

地址：江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄平安路778号

新闻动态您的当前位置：网站首页 > 新闻动态什么是立体绣？时间：2019-03-16 点击次数：5立体绣是一种在立体绣面料上，利用立体绣专用毛线，按照设计步骤，根据立体绣图纸的设计要求来表达或体现对象立体效果的一种DIY绣。立体绣与十字绣两种都属于DIY绣，区别在于十字绣是一种平面化的手工绣，而立体绣是一种立体的概念，因此立体绣是在十字绣延续基础上的再升华。而立体绣有更强的立体视觉享受；美学更丰富的家居装饰效果；是更高雅更具人情化的礼品，DIY精品。

立体绣有自己专用的图纸！具体绣法要依据十字绣图纸的要求，图纸都对此象十字绣图纸一样作了非常明确的规定。具体刺绣部位用什么针法，用几股线，都有标注，一目了然。

由于立体绣的灵感起源于十字绣，绣花设备厂家，是在十字绣基础上发展起来的，故会十字绣基本上也会立体绣；立体绣有十种针法，大部分针法类似十字绣，与十字绣相通；立体绣需要的工具（剪刀，线盒）同十字绣一样简单，而十字绣的剪刀，线盒同样也可以用来立体绣。

立体绣强调立体效果，设计师们专门设计了立体绣面料。立体绣面料是美国产的，目前有7CT，10CT；7CT大小规格是：10*13英吋以及12*18英吋两种；10CT的大小规格是：10.5*13.5英吋。

十字绣市场上绣针大部分是22#，24#，26#号的，也就是绣两股线，三股线的；立体绣绣针是16#，18#的，绣四股线，六股线，十二股线的。

现有的十字绣绣线同样可以用于立体绣，不过有些十字绣图纸也可以用毛线来代替，这样不但效果不差，而且成本还大大降低了。

立体绣可以用于很多场合，如：家居、装饰、摆设等等，同时也可以自娱自乐，体现出真我的个性风格。

上工富怡智能制造（天津）有限公司，2006年成立，公司坐落在天津宝坻经济开发区。总投资1.5亿元，占地7.55万平方米，建筑面积4.3万平方米。拥有软件、电脑、电控、机械、激光、智能六大核心技术，集研发、生产、销售为一体。拥有世界知名品牌“富怡(Richpeace)”，质量方针：制造世界先进产品，提供客户满意服务，绣花设备生产商，持续改进管理体系，不断提升产品质量。经营和发展的四大战略：精品，细分，创新。

现在人的穿着越来越像着简约美去发展了，不是知道最近的服装行业的同行的感觉怎么样！反正我感觉服装绣花行业想要找合作的企业越来越多。也可以是现在人的风格不要像那种80年代那种多彩很不着调的非主流风格了。

你看看现在已经很少有哪个服装品牌，它的发布会上服饰很设计的很俗，现在基本都是简约风，简约而不简单的风格，可也不是那么好设计的，现在人的追求这么高。设计师想从普通人的手里挣钱，也要提高生产的工艺，不是所有的绣花厂都能满足客户的设计需要，现在通常都要设计师拿着设计去问一家家电及绣花厂，能不能绣花多长时间能绣花。

很多客户都是这样找到我们家，我们的设计虽然不是好的，但是全部进口，再加上所有操作工人都是跟本厂起来的，这么多年基本没有什么绣花品种和风格能难做不出来。也算我们成为服装设计师背后的那个女人。

上工富怡智能制造（天津）有限公司，2006年成立，公司坐落在天津宝坻经济开发区。总投资1.5亿元，占地7.55万平方米，建筑面积4.3万平方米。拥有软件、电脑、电控、机械、激光、智能六大核心技术，集研发、生产、销售为一体。拥有世界知名品牌“富怡(Richpeace)”，质量方针：制造世界先进产品，

提供客户满意服务，持续改进管理体系，不断提升产品质量。经营和发展的四大战略：精品，细分，创新。

电脑刺绣机电控保养与日常维护

电脑刺绣机电控系统作为电脑绣花机的指挥者，起着巨大作用。因而，用户在操作过程中应该留意以下事项：

1.上电距离

两次上电发动之间要坚持至少一分钟的时刻距离，以防止电脑刺绣机因反复连续的上下电而引发系统的故障。

2.工作环境要干净电控系统产品要求工作在比较干净、通风的环境中。作为操作工，咱们需要做到，设备机箱周围不要堆放杂物，以利于散热，同时防止过量尘埃进入机箱。

3.停电状况

遇到忽然停电的状况，咱们首先应断开电源总开关，使电脑刺绣机的电源开关处于“OFF”位置，然后调整机器到正常工作位置，以免再次来电时形成人员的损伤和机器的损坏。

4.过热保护

电源总开关中包含过热保护功能，若过热保护开关动作，须在推迟3分钟今后，辽宁绣花设备，并确定故障扫除的状况下，才能再次闭合。

5.操作键盘的运用

操作键盘是平常操作运用很多的部分，因而也简单损坏，所以在运用中要手指甲或棍状物体按动按键时防止划伤操作键盘。

此外，运用按键要选用点动的方式，而不能用手指在键盘上滑动。这样不只简单形成按键错位，并且形成键盘损坏，直接影响整机的运用。

6.磁盘的运用和寄存

磁盘驱动器是一种精密的机电一体化装置。咱们在插入磁盘时要认明方向。正在读盘（绿色提示灯亮）时千万不要取出磁盘，这将会严峻损坏磁盘驱动器。

存贮花样的磁盘是磁性材料的产品，存贮时要远离磁铁、电视机等有强磁场的物体，否则将引起磁盘的损坏和数据丢掉。同时要坚持清洁，防止受压、湿润。

7.单色、伪彩液晶显示对比度的调整

仅限于调整5.7寸单色、伪彩液晶显示器的清晰度。调整办法：穿过操作箱后盖上的调整孔来调整线路板上电位器，以调整清晰度。

8.液晶显示屏的保护

液晶显示器应防止阳光直射，并且不能用尖锐物触及，以免划破液晶外表而形成损坏。

9.机箱的清洁

定时清除机内积尘，绣花设备经销商，以保证设备总是运行在较佳状态；整理积尘应选用清洁的压缩空气和软毛刷进行清洁。

定时擦洗机箱，防止各种油污附着机箱或流入机箱；定时查看机箱上电风扇是否工作正常，散热孔是否通畅。

10.电气基本保护

值得注意的是，电控设备保护，必须先切断电源。

定时查看接大地装置（一般在室外）是否无缺，地线引出端是否松动或因锈蚀而接触不良。机箱内主接地排各个引线是否衔接良好；定时查看供电电源线是否固定无缺，并与主端子排衔接结实；定时查看外围电气组织的电气衔接是否良好，各衔接点和衔接线缆绝缘防护是否无缺，无破损。

辽宁绣花设备-上工富怡-绣花设备厂家由上工富怡智能制造（天津）有限公司提供。辽宁绣花设备-上工富怡-绣花设备厂家是上工富怡智能制造（天津）有限公司（www.richpesce.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：单经理。