

# GYZ200 × 42板式橡胶支座多少钱 2019口碑推荐

产品名称	GYZ200 × 42板式橡胶支座多少钱 2019口碑推荐
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### GYZ200 × 42板式橡胶支座多少钱 2019口碑推荐

板式橡胶支座可分别按变形的可能性、按所用材料或结构型式来进行分类。如按所用材料可分为简易支座、钢支座、钢筋混凝土支座、橡胶支座以及特种(如减振支座、拉力支座等)支座等。按板式橡胶支座的结构型式通常可分为弧形支座、摇轴支座、辊轴支座、板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座和双曲面支座等。

板式橡胶支座是由多层橡胶与薄钢板镶嵌、粘压、硫化而成。板式橡胶支座有足够的竖向刚度承受垂直荷载，能将上部构造的压力可靠地传递给墩台，具有良好的弹性适应梁端的转动、通过较大的剪切变形来满足桥跨由温差引起的伸缩变形。

合理预留伸缩缝宽度，可使其在夏季挤紧，到冬季温度降低时才会拉开，从而有效提高伸缩缝寿命，减小桥头跳车。据观察伸缩缝挤坏的很少，大部分是缝太宽，引起跳车，跳车越严重缝破坏的越快，形成恶性循环。另外混凝土还有相当高的抗压强度，只要挤压在规定范围内，对桥梁结构不会造成影响。

由此可见在伸缩缝的设计中，采用安全系数较大的伸缩缝宽度，是完全没有必要的。设计时要考虑构件受力明确，在桥面板端部一定范围内，钢筋进行加密（提高50%~）：提高连接处混凝土等级，伸缩缝两侧回填部分建议改为环氧树脂混凝土或钢纤维混凝土，并保证回填质量。

设计时应注意防水问题伸缩缝大部分没有很好的防水性能及很完善的防水措施，水由此进入上部结构，造成对桥梁端部混凝土的侵蚀，使桥下支座受腐蚀，水随带着沙子流入伸缩缝，在长期堆积下沙子阻塞伸缩缝使其失去伸缩能力。衡水长信橡胶制品有限公司生产桥梁板式橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁伸

缩缝等产品已广泛用于：南宁固定板式橡胶支座哪里卖？

柳州GJZ板式橡胶支座单价，桂林板式橡胶支座安装图片，玉林四氟板式橡胶支座批发，梧州GYZ圆板式橡胶支座常用型号，北海哪里的橡胶支座便宜？贵港板式盆式橡胶支座加工长年供应，钦州有橡胶支座厂家代售点吗？百色板式橡胶支座口碑经销商，河池板式橡胶支座安装指导，贺州GYZF4板式橡胶支座上下钢板如何固定？防城港GJZF4板式橡胶支座安装方向必须顺桥向旋转。崇左活动板式橡胶支座必须用防尘罩吗？