

# 江门高温强磁铁 诚泰磁业公司 高温强磁铁生产商

产品名称	江门高温强磁铁 诚泰磁业公司 高温强磁铁生产商
公司名称	东莞市诚泰磁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦塘莲二路二号
联系电话	13532787190

## 产品详情

东莞市诚泰磁业有限公司主要生产和经营稀土永磁烧结钕铁硼（NdFeB）磁体，兼营粘接钕铁硼，铁氧体磁体，钕钴，磁钮，橡胶磁等磁性产品。

### 1、磁性最强的磁铁材质是哪种？

上面也有说，高温强磁铁生产商，磁力最强的是钕铁硼材质。所以要选吸力强的就是它了。

### 2、定子里磁铁材质

定子里磁铁材质主要有钕铁硼瓦形磁钢跟铁氧体磁铁瓦片。

### 3、电机磁铁材质

电机里用的磁铁材质也很多，这个要看客户的具体使用，高温强磁铁生产厂家，也有用胶磁的，大多都是与永磁体为主，高温强磁铁经销商，如粘结钕铁硼、注塑铁氧体、注塑钕铁硼、铁氧体的多极磁环、钕铁硼磁瓦片、铁氧体磁瓦等等。

## 磁铁耐高温吗

1.磁铁是否可以耐高温根据磁铁的原材料特性决定的！

2.所谓的高温是指120-180-200-250-300-350-400度？中的哪一个温度阶段？

3.目前市场上的耐高温材料比较普及，

4.铁氧体耐温80度 稀土钕铁硼耐温有120，180度的

5.钕钴耐温250度和350度

6.铁铬钴耐温400度

7.还有更高的耐高温材料铝镍钴耐温600度

8.磁铁的要求有两个重要参数 比如磁力和耐高温范围

然后可以根据使用环境选择磁铁的材料，以满足使用为目的。

东莞市诚泰磁业有限公司主要以烧结钕铁硼永磁产品为主产品，产品广泛应用于电机，皮具，塑胶，手袋，纽扣，礼品盒，扬声器，传感器及各种玩具等。

磁铁术语

稳定性

磁铁不可逆损失约小，江门高温强磁铁，稳定性越大。

z大磁能积

(BH)<sub>max</sub> 退磁曲线上任何一点的B和H的乘积即B<sub>m</sub>、H<sub>m</sub>和(BH)代表了磁铁在气隙空间所建立的磁能量密度，即气隙单位体积的静磁能量，由于这项能量等于磁铁B<sub>m</sub>与H<sub>m</sub>的乘积，因此称为磁能积，磁能积随B而变化的关系曲线称为磁能曲线，其中一点对应的B<sub>d</sub>和H<sub>d</sub>的乘积有z大值，称为z大磁能积。

剩磁Br

将磁铁磁化后去掉磁场，磁铁所剩余的磁感应强度。

江门高温强磁铁-诚泰磁业公司-高温强磁铁生产商由东莞市诚泰磁业有限公司提供。江门高温强磁铁-诚泰磁业公司-高温强磁铁生产商是东莞市诚泰磁业有限公司(www.ctcy888.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韦小姐。