

泰州冷风机 冷风机安装 奥尔达冷风机

产品名称	泰州冷风机 冷风机安装 奥尔达冷风机
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

防爆壁挂式空调机

特点:

空调机的制冷系统、控制系统及风机均采用名牌产品和优质材料组成；

空调机防爆结构的设计制造安全性与功能性完美结合，部件采用多种形式的防爆结构，泰州冷风机，整机防爆结构为复合式组成；

具有确保空调机正常运行的各种安全保护措施；

机组外壳喷涂防静电涂料；

换热器采用内螺纹铜管套亲水膜铝翅片。

不同工况条件下的选项：

室外机外壳材料：不锈钢（S304、S316L）；

换热器：内螺纹铜管套铜翅片；

制冷剂：R407C、R410A；

换热器加喷防腐涂料；

船用标准按DNV、ABS制造；

操作模式：遥控、线控；

提供特殊要求产品的解决方案。

水冷空调哪些部分比较容易滋生细菌

我们在使用水冷空调的时候，立式冷风机，需要定期做好除菌工作，那么水冷空调哪些部分比较容易滋生细菌呢?今天就让我们跟着笔者一起来了解一下吧。

风口(风机盘管)：各个不同房间的冷凝器积水盘也是细菌产生的主要地方;当积聚的水从排水口排出的过程中，很容易产生藻类和细菌，而当藻类不断的进行生成代谢的过程中，冷风机安装，很容易造成排水口的阻塞，同时会产生霉味;在一般的情况下风口的污染物是对人体没太大危害，但是有研究显示SAR A就可以通过积水盘传播。

湿帘冷风机不制冷如何处理

我们在使用湿帘冷风机的时候，加防爆冷风机，有时候会遇到一个比较常见的故障，那就是湿帘冷风机不制冷，那么在遇到这样的情况的时候该如何来处理呢?我们来看看导致这种故障的可能原因有哪些?

1、水位较低、浮球阀调整失误

解决方法：将水位调整至80-100刻度左右为佳。

2、排水阀卡死

解决方法：更换排水阀。

3、过滤网水分布器阻塞

过滤网水分布器比较容易淤塞的，及时的清洁非常重要，可以预防淤塞的发生。

泰州冷风机-冷风机安装-奥尔达冷风机(推荐商家)由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。泰州冷风机-冷风机安装-奥尔达冷风机(推荐商家)是苏州市奥尔达环保科技有限公司(www.jsaed.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。