

华菱地沟盖板 地沟盖板生产厂家 旭龙厨业

产品名称	华菱地沟盖板 地沟盖板生产厂家 旭龙厨业
公司名称	博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇工业园
联系电话	13356285781 13356285781

产品详情

不锈钢地沟盖板节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。

高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

品种多：满足不同环境，载荷，地沟盖板价格，跨度和形状所需，可按客户提供尺寸和形状制造。

- (1)、采用热浸镀锌表面处理: 具有很强的防锈力强.
- (2)、国内先进的防盖设计：由玻璃钢格栅制作的水沟盖与框用玻璃纤维联接，防盗，安全，开启方便
- (3)、产品外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念
- (4)、网孔大具有理想排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。
- (5)、用料省节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。
- (6)、采用高强度碳钢，使钢格板具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，华菱地沟盖板，机场等大跨度和重载荷的环境。
- (7)、产品品种多：满足不同环境，载荷，跨度和形状所需，可按客户提供尺寸和形状。

我们本着“诚信至上”的原则，与全国各地客户建立了长期的合作关系。“以质量求生存，以效益求发展”，我们真诚服务于广大客户，愿与客户共同发展壮大。我们热忱为广大客户提供优质的服务，共同厨房设备行业的美好未来。

不锈钢地沟盖板制作工艺的严谨性，因此在制作的过程中往往会出现很多我们预想不到的问题，本文主要是对不锈钢地沟盖板制作过程中出现白斑的现象，做以下原因分析和解决方案：

- 1.色浆本身没有做好，会我们分浮色而形成玻璃钢盖板白斑。
- 2.料团黏度过高不利于分散搅拌。
- 3.树脂的固化时间较短的树脂更容易产生像这样纤维浸润不透的玻璃钢盖板白斑现象。

随着我厂的不断发展，机械设备也在不断更新，年初我厂新上数控折弯设备等高精密板材加工设备，进一步促使我厂产品提上了一个新的台阶，地沟盖板厂家，更精密，更结实，更美观。“不贪图眼前利益，与客户共同发展”是不锈钢设备在市场发展中始终坚持的原则，地沟盖板生产厂家，客户的认可是我们持续发展的源泉，客户的认可是我们不断创新的动力。不锈钢地沟盖板产品的质量保障了工程的交付验收，新客户最终成了老客户，新朋友成了老朋友，“成人达己”是博兴县兴福镇旭龙厨房设备不锈钢设备在与客户合作过程中始终坚持的原则！欢迎广大客户前来参观选购。

华菱地沟盖板-地沟盖板生产厂家-旭龙厨业(优质商家)由博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂提供。博兴县兴福镇旭龙厨房设备厂 (www.bxgdggbc.com/) 在炊事、烘焙设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，旭龙厨业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。