

水磨砂纸 砂纸 杰来宝砂纸砂带

产品名称	水磨砂纸 砂纸 杰来宝砂纸砂带
公司名称	芜湖杰来宝研磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区经西路6号
联系电话	暂无

产品详情

螺旋形砂带与多接头砂带具有同样的功能，即把比较窄的砂带(布和纸)幅面接成宽于幅面数倍的砂带，但与多接头砂带的接头方式是有所不同的.螺旋形接头砂带是由两个部分组成，即衬底和砂布组成，它是螺旋形卷绕把衬底与砂布结合在一起制成一条任意宽度的砂带.在砂带的表面上有一条螺旋形的接缝，所以称为螺旋形接头砂带.这种砂带由于有双层组织，所以强度高，延伸率很小，具有很好的磨削性能.但这种砂带所使用的接头设备是比较复杂的，工艺上的难度较大，所以这种砂带应用起来并不普遍.

砂带应如何贮存？

砂带的贮存对砂带的使用来说非常关键，对宽砂带的影响尤其大。理想的贮存条件、合理的贮存方法才能保证砂带以最佳的状态进行使用。

1.温度、湿度要求 砂带不应贮存在温湿度变化较大的地方，理想的温度为：18-220C；理想的湿度为：40-65%，水砂纸，温度过高会使粘结剂老化，降低砂带的使用寿命。合成纤维基体砂带(如聚脂布砂带)对寒冷比较敏感，不能贮存在寒冷的仓库内。湿度过高或过低会使砂带产生一定的变形，而变形会降低砂带胶砂层的粘结强度。特别是湿度过大对砂带的影响比较严重。除耐水砂带外，一般砂带受潮后使用，都易出现打折、拉皱等现象而使砂带报废。此外，受潮的砂带磨削时磨削物易粘附在砂带表面，降低砂带的使用寿命。高温、低湿对纸基砂带影响比较大，使纸基砂带变脆，使用时易断裂报废。

2.贮存 贮存砂带的仓库应阴凉、干燥、通风；砂带要摆放在货物架上，不能摆放在地上；货物架既要与地面、墙壁保持200-500mm左右的距离，同时又要避免靠近散热和排水装置；未使用的砂带尽量不要打开包装箱。砂带包装箱上不能堆放重物，以免砂带产生折痕和裂口。

以下是砂带的使用常识：

一.砂带在使用前要检查其型号，规格，粒度是否和你所需要的一致，砂带外观是否良好。

二.检查砂带是否有扭曲。

三.检查砂光机接触轮，压磨板的石墨垫及被加工件是否有异物。

四.检查工件的切削量是否符合要求。

五.宽砂带(大于450MM)在使用前要悬挂，但悬挂时应注意，一定要单条砂带悬挂，时间以12小时为宜，水磨砂纸，不宜多条砂带长时间悬挂;尤其是湿度较大的气候中，砂纸抛光，更不应该长时间悬挂。悬挂的目的是消除包装应力及让砂带适应工作气候环境。暂时不用的砂带不要直接放在地上，要尽量放在包装箱内。

六.砂带应按箭头方向安装在机器上，应在较低的张力下启动空转，待砂带运转平稳后逐渐扩大至工作张力。一般棉布砂带张力在 1.5-2.5KG/平方厘米范围内，最多不要超过3KG/平方厘米。

七.根据被加工工件的材料选择合适的切削用量(切入厚度)也能提高砂带的使用寿命。

八.如果是多道砂光，砂纸，合理的粒度组合是你获得理想的磨削效果的最佳途径。以中密度板三道砂光为例:粒度组合为:1.P40-P80-P120 2.P60-P100-P150 其中P120 P150用平接效果更好。

九.砂带使用不应该集中在砂带某个区域，应均衡使用，否则会使砂带拉伸不均匀而损坏砂带。

十.经常检查接触轮及支承轮的平衡度以及轴承是否损坏，注意机器的平衡度。

水磨砂纸-砂纸-杰来宝砂纸砂带(查看)由芜湖杰来宝研磨材料有限公司提供。水磨砂纸-砂纸-杰来宝砂纸砂带(查看)是芜湖杰来宝研磨材料有限公司(www.jlbcl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：奚经理。