

激光易损易耗品 绍兴模块维修 昆山佐越

产品名称	激光易损易耗品 绍兴模块维修 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光器使用注意事项

1.一旦光纤输出端头接触到外界空气，在重新将其插入加工头之前，ipg激光器维修，一定要用专用的显微镜和清洁工具按照标准的步骤清洁光纤输出端面，确认输出端面清净度达到标准后，方可将其与加工头连接。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，光纤激光器，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

常见故障排除

水冷机低压报警

压缩机进气端压强过低会导致低压报警

查看水冷机是否漏氟，在泄漏位置一般会发现油迹，查找油迹，如果发现泄漏需要补漏加氟

如果在冬天，室温很低，低压端压强也会很低，需要让室温上升，绍兴模块维修，提高致冷剂的温度，

或者强行启动压缩机，提高低压值。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码）。

激光安全

安全建议

使用完激光器，在离开前关闭激光器和电源，制定安全操作流程，定期维护和修正，加强管理，激光易损易耗品，对员工进行安全培训和技术培训，提高危险防范意识，熟悉激光器操作流程。

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识。

激光易损易耗品-绍兴模块维修-昆山佐越由昆山佐越激光技术有限公司提供。激光易损易耗品-绍兴模块维修-昆山佐越是昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。