

# 舟山钢质防火门 认准杭州新欣门业 钢质防火门厂家

产品名称	舟山钢质防火门 认准杭州新欣门业 钢质防火门厂家
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

## 产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防火门上除了上安装闭门器以外，如果是对开的防火门还要安装顺序器，也有另一种叫法顺位器。都是一个意思就是让防火门二个门扇关门时要有一定的先后顺序，防止防火门半不掩蔽。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

防火门作为家庭防火的关键一步，防火门的作用就显得尤为的重要。按照耐火极限和隔热性能划分：甲1级防火门不小于1.5小时；乙级防火门不小于1.0小时；丙级防火门不小于0.5小时。我们可以根据不同的需要进行选择，不过现在被普遍使用的是甲1级防火门和乙级防火门。

防火门的种类繁多，所使用的材料也比较的广泛有不锈钢防火门、玻璃防火门、钢质防火门等。防火门中最1重要的一个特性就是防火门的防火时间。甲1级防火门和乙级防火门中最1主要的区别就是它们的防火时间，甲1级防火门是不小于1.5小时，乙级防火门是不小于1.0小时。

甲1级防火门和乙级防火门的区别是，防火材料的不同。材质的区别在于里面的内置防火岩棉板的厚度，甲1级防火门的岩棉板厚度是52mm，乙级防火门的岩棉板厚度是46mm，这样一来，甲1级防火门就比乙级防火门的防火时间更长，甲1级防火门的防火性能就更好了。

甲1级防火门和乙级防火门的使用地方也有所区别，甲1级防火门一般使用在机房、仓库、油库等重要的消防通道和易1燃易1爆的公共场所，乙级防火门一般使用在比较普通的消防通道中，舟山钢质防火门，如一些普通建筑物中。乙级防火门的使用比甲1级防火门的使用更加的广。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

## 超大防火门5大常见问题及解决方案

### 一、超大防火门变形

原因:1.因气候的影响，钢材或油漆的扩张力导致产品变形2.钢材的含水率过高引起的产品变形3.产品在阳光的长时间暴晒引起的问题

解决方法:轻微的变形可通过加压来处理，严重时需要返厂

### 二、超大防火门开裂、收缩、磕碰

原因:1、原钢开裂，因气候原因或安装时严重敲打，钢质防火门批发，加压都可能导致开裂(一般为门套线).2、门套与门套，门套线与门套线之间由于钢材所具有的热胀冷缩的特点，受湿度与温度的影响会引起一定的收缩缝.3、在搬运过程中不小心使产品受到撞击造成凹坑，或安装中导致门角受损.

解决方法:一般的开裂、收缩和磕碰，都可以通过商家自有油漆修补剂进行修补.如果面积较大或损伤严重，超大防火门也有专业的美容修补师能够化腐朽为神奇.

### 三、超大防火门鼓泡脱胶

原因:加工过程中温度过高或者涂胶不均匀或钢材收缩引起.

解决方法:如果不是很严重，美容师可在现场处理重新打磨再油漆.无法修复或气泡持续蔓延的，建议下单重做.

### 四、门自动开关

现象:正常情况下，假如安装到位且墙体正的话，门在开启的时候应能够停留在任何角度，但有的门会出现自动开或自动关的现象.

原因:一是门的垂直方向可能没有安正，二是可能墙体不标准，会出现洞口的墙体上下厚度不一致等情况.

解决方法:在安装时工人可使用红外线水平仪对门套和门扇进行调整，无论墙体是否标准，都要保证门套安装垂直，这样才能保证门扇安装垂直.

### 五、门套线与墙体出现缝隙

现象:门套装上后与墙体并非严丝合缝，而是出现了一些缝隙，钢质防火门厂家，浅色门更加明显.

原因:首先检查门套是否平直，如果门套没问题，则说明墙体有问题，洞口墙体的两侧、上方厚度误差较大.

解决方法:墙体的问题属于前期施工质量不过关，如果是深色门套且缝隙不明显的话建议不作处理;如果是浅色的话，可以用白色玻璃胶进行补缝.

舟山钢质防火门-认准杭州新欣门业-钢质防火门厂家由杭州新欣门业有限公司提供。舟山钢质防火门-认准杭州新欣门业-钢质防火门厂家是杭州新欣门业有限公司（[www.welldoors.com](http://www.welldoors.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方晨。