

# 南通模块维修 佐越激光 光纤激光器模块维修

产品名称	南通模块维修 佐越激光 光纤激光器模块维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### Laserjet软件使用

### Laserjet无法联网

如果电脑网口灯亮，检查电脑本地连接的IP地址设置，确保与激光器在一个网段内(IP地址前三段数字相同，最后一段不同)

如果G277上倒数第二个灯不亮，则PC104坏，更换PC104

如果G277上倒数第二个灯亮则打开G277，检查内部接头是否接触好

如果更换PC104仍不行，则更换IG277

如果开机后PC104出现长鸣声则PC104的内存出现问题。有可能是内存条没有插牢。或者内存条故障。更换内存条。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光器使用注意事项

为更好使用光纤激光器，保障其有效稳定的运行，有以下几个问题需要用户予以关注并正确处置：

1.当天气炎热并湿度较大时，应在激光器主电源开启后，激光器出光前，让机器附带的空调运行30分钟以上，从而有效去除机箱内的湿气并控制机箱内小环境的温度，保证机箱内的部件的不会由于温湿度造成故障。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，南通模块维修，IG277控制盒，光纤激光器模块维修，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

#### 激光器使用注意事项

1.在将光纤输出端头拔出或插入加工头时，需避免灰尘及其它脏物污染镜片，建议将加工头水平方式放置，在与光纤连接好后，再将加工头回复至正常位置。

2.经常检查保护片的洁净程度。在激光加工过程中，保护片不可避免的会受到粉尘或飞溅物的污染，ipg激光器，一旦污染严重，不仅会使到达工件表面的能量发生衰减，光束质量劣化，同时还可能损害激光器的安全。所以应及时更换。

南通模块维修-佐越激光-光纤激光器模块维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。南通模块维修-佐越激光-光纤激光器模块维修是昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。