

公交车司机包围 湖南司机包围 安徽科信司机包围定制

产品名称	公交车司机包围 湖南司机包围 安徽科信司机包围定制
公司名称	安徽科信玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇岗南路
联系电话	13721067972 13721067972

产品详情

客车司机后包围的制作方法

现有的客车上的司机包围都是用过玻璃钢浇制造而成，安装结构复杂，湖南司机包围，装配效率不高，并且两种形式的司机包围都是硬表面，安全性能低；司机包围的围门的连接部结构复杂，增加了安装的难度，并且围门多为手动上锁，操作繁琐。

技术实现要素：

本实用新型的目的是提供一种客车司机后包围，解决了简化安装结构，提高装配效率的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了技术方案为：一种客车司机后包围，包括包围支架，以及连接与所述包围支架上的背板和围门；其中所述包围支架包括背板连接架和围门连接架；所述背板连接架为弧形结构，在弧形的一端部为圆形结构，司机包围维修，且该圆形结构中部设有圆弧形凹槽，弧形的另一端面设有用于与所述背板连接的第1连接部。

既要有效隔离防护又要保障应急处置

城市公共汽电车具有线路站点多、开放性强、载客量大、客源复杂等特点，一旦发生安全事件，极易造成重大人员伤亡和财产损失。JT/T 1240标准对驾驶区防护隔离设施的设置原则，明确了多项基本要求：不应影响驾驶员安全视线，隔离设施的位置、高度、材质、角度等不能对驾驶员前方、右侧后视镜和路缘石等安全视线及驾驶的灵敏度造成干扰；不应影响乘客及驾驶员的应急撤离，护围门的位置、大小和打开方式等，司机包围定制哪家好，以及隔离设施的布局参数等不能影响驾驶员和乘客的应急撤离。

车辆维护责任

- 1、司机应谨慎驾驶，爱护车辆。注意及时发现车辆的安全隐患，对车辆出现的故障及时排除，公交车司机包围，不得带病行驶。
- 2、要科学行车，节约燃油。如实填写每周车辆行驶记录表。（行驶里程、燃油消耗量等）
- 3、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告综合部经理，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）；未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
- 4、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位路，不能在不准停车的路段或危险地段停车;司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
- 5、保持车内外整洁卫生，不准在车内吸烟，单位职工在车内吸烟时，应礼貌制止。

公交车司机包围-湖南司机包围-安徽科信司机包围定制(查看)由安徽科信玻璃钢有限公司提供。公交车司机包围-湖南司机包围-安徽科信司机包围定制(查看)是安徽科信玻璃钢有限公司（www.ahkxin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。