

不锈钢多功能混色机 立式混合机 食品干粉搅拌机

产品名称	不锈钢多功能混色机 立式混合机 食品干粉搅拌机
公司名称	佛山市正祥精密机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城石村一村东文海围工业区二路 29号之三（注册地址）
联系电话	17727146466

产品详情

此款混色机利用最新型双特殊"L"型搅拌叶片，让物料上下里外翻滚，形成高效对流混合。比重有差别物料能做到混合不分层，混合均匀，搅拌无残留，无死角！

主要用于粉体、颗粒等行业物料高效混合搅拌。

四轮直立式设计，体积小，移动方便；

可选25kg - 300kg机型，批次混合量均匀；

机身内壁采用进口不锈钢制造；具有光滑、易清理、耐酸碱、耐磨损等特点。

叶片采用加厚不锈钢制作，与桶壁距离精密计算！拌料迅速、均匀。

电机全部采用100%全铜线名牌马达；

采用名厂摆齿轮减速！马力充足！寿命长、噪音低、易于设备保养、维护。清洗清洁！

全密封设计，工作时无粉尘污染；

外型美观大方，坚固耐用。

一、立式混色机性能与特点：

- 1、四轮直立式设计,体积小,移动方便。
- 2、配用摆线针轮减速机电机，噪音低、持久耐用。
- 3、短时间内完成均匀混料，低耗能，高效率。
- 4、桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用。
- 5、计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。
- 6、全不锈钢桨叶，结构科学、合理，在工作中可充分搅拌原料，且效负载减到zui小，省时、省电；采用优质不锈钢材料，高强度，清洗方便。

二、立式混色机的使用说明：

- 1、正确接上电源，打开盖子，检查机室内是否有异物。
- 2、开机空转检查是否正常，搅拌叶片转向是否正确，符合条件方可投料生产。
- 3、干燥功能使用，将电器仪表板上的转换开关拨到干燥档，在温控表上设定所需的温度，当达到设定温度，机器会停止运转，将时间仪表设定5-30分钟作循环启动功能，保持达到原料彻底干燥。
- 4、混合，混色功能，将电器仪表的转换开关拨到混色档，在时间仪表上设定所需的时间，在温度表上设定原料的保护温度，当在混色时间内原料达到其保护温度，机器停止运转，需重新启动。
- 5、停止功能：运行中途需停止时，将转换接拨至"停止"或按下'OFF'按钮。
- 6、出料：拉动出料挡板，按下'点动'按钮。

三、立式混色机安全操作规程：

- 1、按指定方法操作，未经培训或未熟悉操作者，严禁擅自使用混色机。
- 2、对机台的轴承、齿轮进行定期加油。
- 3、机器在运转时严禁伸手入内或转动部分。
- 4、清理或检修时必须关闭电源。
- 5、严禁超出额定重量（100KG），混色前必须彻底清干净料斗内粉尘杂质。
- 6、混色前先点动，确保无异常情况下方开机使用。

7、混色结束后应关闭电源。

8、各班次必须保持机台的清洁，每天都要进行机器的维护，混色机周围严禁摆放其他杂物，箱内、外保持清洁。

四、立式混色机维护保养：

1、应把机械安置在通风位置，保证电动机功作热量散发，延长电动机寿命。

2、定期检查皮带是否松弛，应把电机向外调动，直到皮带拉紧为止。

3、定期向轴承加注黄油，保证轴承之间的润滑。

4、机械运转中如发现故障时，须停机断电源后方可处理。

5、机器运转前应检查桶内浆叶片螺丝是否松动，如松动应加紧固。

6、禁止将工具、硬物、带状物混入桶内。

立式混色机的技术参数

型号

功率 (KW)

容量 (KG)

转速 (r/min)

电压 (V)

外形尺寸 (CM)

净重 (KG)

YTQB-50

1.5

50

85

380

85*83*112

125

YTQB-100

3

100

100*100*129

180

YTQB-150

4

150

113*113*131

270

YTQB-200

7.5

200

125*125*139

313