

垂直自动造型机 铸乐模具 自动造型机

产品名称	垂直自动造型机 铸乐模具 自动造型机
公司名称	巩义市铸乐模具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田开发区朝阳西路
联系电话	18203970789

产品详情

垂直分型无箱射压全自动造型线参数：

型号：416 沙型尺寸：600*480

型号：418 沙型尺寸：800*600

型号：4110 沙型尺寸：1000*1000

可以按客户要求定做！

造型机用于制造砂型的铸造设备。造型机的主要功能有：填，将松散的型砂填入砂箱中；紧实型砂。造型机在工业生产中被广泛应用，如何安全操作造型机是每个生产人关心的问题，下面介绍了造型机安全操作规程。

铸乐机械公司可为用户提供垂直分型双工位无箱射压自动造型线、全自动型砂混砂线，适用于铸铁、铸钢及有色金属铸造行业有芯、无芯中小铸件高效、大批量生产的潮模砂造型。具有生产效率高、占地小、投资少、省人工、节能环保等优点。

造型机是一种常见的铸造机械设备。造型机使用时，要注意它的操作要点，保证工作中的安全使用。很多人对造型机使用不是很了解，自动造型机，认为只要投入使用，垂直自动造型机，能够正常运作就好了。正确安全地使用造型机，能够延长造型机的工作寿命，粘土砂自动造型机，提高生产质量。

全自动造型机在操作时注意的10个事项：

1 凡是本机操作人员必须对本说明书以及本机的工作原理性能及操作方法、润滑等方面有了了解，扣件的自动造型机哪家好，方能进行操作；

5 全自动垂直造型机完全停止后，打开加料门，将工装及工件吊出。

6 遇有紧急情况，可按急停按钮，机器立即全部停止工作；

7 全部工作完毕后，应及时关闭除尘器；

8

在通风除尘系统中，装有两个蝶阀（见除尘系统图），根据情况调整两蝶阀，可得到良好的分离效果；

9全自动造型线定向套的调整：

垂直自动造型机-铸乐模具(在线咨询)-自动造型机由巩义市铸乐模具制造有限公司提供。巩义市铸乐模具制造有限公司（www.gyzhule.com）是一家从事“生产销售铸造机械,造型机,模具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“铸乐,贤字号”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使铸乐模具在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！