

# 15砖机一台多少钱 QTY6 15砖机 天匠护坡砖机

产品名称	15砖机一台多少钱 QTY6 15砖机 天匠护坡砖机
公司名称	郑州天匠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角
联系电话	15039059355 15039059355

## 产品详情

很多用户在购买砖机设备过程中，一味的追求低价，这是很不可取的。虽然市场上的砖机设备价格参差不齐，但是只要是正规厂家生产的设备，质量和价格是成正比的。砖机设备价格过低无论是质量和a全性都是无法保证的。

砖机设备价格是根据自身使用的原材料、工人技术和生产工艺来决定的，并不是厂家胡乱报价的，我们知道随着时间的改变很多行业的物价都会发生变化，同样的砖机设备价格也是如此。在购买砖机设备的时候，除了价格上货比三家，质量上也需要多比较一下，厂家能够说出自己砖机设备的优势所在，这样比较能赢得客户的青睐。

砖机设备如果价格过低，就会存在质量问题，无法正常生产或者生产中故障不断，这些都会增加用户的后期投资，并且生产的砖坯质量也不能达到合格。因此购买砖机设备价格和质量同等重要。

### 免烧砖机产生故障原因及解决办法

1.故障原因：电机的电源线断路或电源线接线接错。(这种情况，交流接触器和热继电器的接线端子上的电压都正常。)

排除方法：用w能表检查从热继电器到电机的电源线，再连接或更换电源线。油泵电机的电源线是按星三角接法，如果电源线接错会导致电机不能启动。

2.故障原因：电机损坏。

排除方法：检测油泵电机，根据损坏情况，维修或更换。

3.故障原因：油泵损坏，卡死。导致电机不能启动。(这种情况，电机会有嗡嗡响声。)

排除方法：可拆下油泵后，启动电机，检测是否能够启动。如果电机能够启动，拆卸油泵清洗后，如果不能清洗，更换油泵即可。

制砖机在生产中造成砖坯前高后低的5个原因

- 1.布料车里面的布料齿脱落，要及时补充布料齿。
- 2.电压低，震动箱转速达不到。
- 3.布料车在后退的时候一定要后退到位，保证小料斗的原材料能充分进入布料车。
- 4.料斗前进要尽可能走到前面，保证料斗的料送到模箱前面。
- 5.布料箱内应保持足够的混合料（混合料的配比应严格按照正常配比：70%骨料，10%粉状料，8%水泥，水分适合均匀）。