

道康宁dc12577厂家 12577 广州联谷

产品名称	道康宁dc12577厂家 12577 广州联谷
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577LV三防漆厂家

工作在野外、航天、航海等恶劣环境条件下的电子设备，其电路板易受潮气、盐雾、霉菌的影响而引发系统故障，因此，电路板的三防保护涂覆技术成为电子组装领域备受关注的工艺技术。在现实条件下，如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境，可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题，导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面，形成一层三防的保护膜（三防指的是防潮、防盐雾、防霉）。

联谷粘合剂--耐200度 1-2577LV电路板覆型涂料

三防漆这层薄膜就会把这些东西阻挡在外面，让主板在一个安全的空间里面正常运作。三防漆也有人叫防潮漆，绝缘漆。它有绝缘的效果，如果板上有通电的部份或者连接的部份就不能刷上三防漆了。当然不同的电子产品要选不同的三防漆，这样防护性能才能更好体现。普通的电子产品选用三防漆就可以了，应用环境潮湿的可选用聚氨脂的三防漆，高科技的电子产品可选用有机硅的三防漆。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆代理

溶剂型的三防漆出现大气泡，主要是由于炉温太高?，表层快速结皮，太多的溶剂留在漆膜中，表层之下

的溶剂快速挥发导致，或是三防漆黏度过高，厚度过厚，气泡无法迅速释放。出现这种大气泡解决的办法是：优化炉温曲线，降低炉温曲线爬坡坡度；增加固化前流平溶剂挥发量，如增加烘烤前自干的时间；涂覆时减小胶量，道康宁dc12577厂商，如减少重叠涂覆区域。溶剂型的三防漆出现小气泡，主要出现在压缩空气式漆罐涂覆方式，解决的办法主要考虑降低漆罐的气压，或是更换稀释剂类型，其次考虑固化炉温与固化前流平溶剂挥发量的因数。

联谷粘合剂--陶熙1-2577LV三防漆厂家

随着消费者越来越关注产品的质量及可靠性，电子产品的智能化，轻量化程度越来越高，道康宁dc12577厂家，对PCBA的加工工艺也提出了更高的要求。生态环境的进一步恶化，粉尘，腐蚀气体对PCBA的侵蚀。以前只在产品等高规格产品上才使用的三防漆，也逐渐扩大到普通的大家电、小家电、智能安防等产品上。另外，新兴产业的兴起，电动汽车的充电桩，无人飞机的广泛使用，进一步扩大了三防漆的使用范围。目前，道康宁dc12577批发，PCBA上涂覆三防漆做防护已经成为了一个大趋势。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆

对已涂覆有三防漆的印制电路组件进行返修，更换有缺陷的元器件时，应根据要返修的部位，先清除该部位上的表面涂覆层，并且不能影响到周围的元器件及涂覆表面。此外，在集成电路和分立电子元器件失效分析中，器件表面涂覆的三防漆会妨碍我们对器件表面真实封装形貌的观察，并且将会对扫描声学显微观察的结果产生影响。因此将三防漆去除干净且不对元器件造成损伤，对于电子元器件的组装工艺和失效分析结果的准确性是十分重要的。

联谷粘合剂--品牌供应1-2577LV三防漆

机械方法指用锋利的小刀或手握砂轮等工具刮、切或打磨漆层，或者采用竹签等器具手工进行物理剥离，这对操作者提出了较高的要求，容易给产品带来严重的损害。虽然机械方法去掉三防漆保护层也许是容易的方法，12577，但却是人们最不愿意使用的。一般采用电烙铁直接加热到一定的温度把三防漆烧透。但是多数固化后的三防漆能耐住很高的温度，需要非常高的温度和/或长的时间去除，会使旁边的漆膜变色或老化，留下一些残留物，甚至可能会烧焦层压基材或使之分离。而且一些对温度较敏感的元器件不适合采用此方法。此外，某些三防漆加热后会释放有毒气体，需采取相应的保护措施。

道康宁dc12577厂家-12577-广州联谷(查看)由广州市联谷粘合剂有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市联谷粘合剂有限公司 (linkglue.1688.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机胶粘剂较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!