

# 江苏R系列减速机 晟联减速机值得信赖 R系列减速机报价

产品名称	江苏R系列减速机 晟联减速机值得信赖 R系列减速机报价
公司名称	德州晟联减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	13573456335

## 产品详情

### 减速机因润滑油引起的常见故障

减速机是低转速大转矩机械传动装置中的动力传输机构。它应用于工程机械、起重运输、冶炼、石油化工、建筑机械、仪器仪表、汽车、船舶和航空航天等诸多领域。由于减速机的工作环境大多十分恶劣，运行中经常出现由润滑油引起的故障。

### 减速机因润滑油产生故障的主要形式

1减速机内部结构设计不规范

2箱体漏油造成环境污染

3油温过高造成器件损坏

4齿轮润滑不良造成齿面磨损

如果您正在使用的减速机遇到类似的问题，请您致电德州晟联减速机有限公司，晟联公司员工大多数都有着二十年以上的从业经验，属于减速机行业的专家级人物。晟联人的服务团队，利用自身优势，挖掘潜力，江苏R系列减速机，以：“请进来，走出去”的方式开展产品维修服务工作。只需您一个电话，我们可以现场为您排忧解难。

### R系列减速机的维护：

一、对于带油位螺塞的减速机，检查油位，R系列减速机生产厂家，是否合格；安装油位螺塞。

二、油的更换，冷却后油的粘度增大放油困难，减速机应在运行温度下换油。切断电源，防止触电！等待减速机冷却下来无燃烧危险为止！

三、油量应与安装位置一致；在油位螺塞处检查油位；拧紧油位螺塞及通气器；换油时减速机仍应保持温热；在放油螺塞下面放一个接油盘；打开油位螺塞、通气器和放油螺塞；将油全部排除；装上放油螺塞。

在减速机结构中，由于检查孔上面的盖板设计的过于单薄，上紧螺丝后局部容易发生变形而产生接触缝隙导致漏油，制造过程中铸件没有进行退火处理而发生变形产生间隙导致漏油，还可能由于箱体上没有设计回油槽，当过多的润滑油累积在减速器箱体的端盖和结构结合面处时，R系列减速机供应商，压差造成润滑油从结合间隙处向外泄漏。

在减速机中，因为油封损伤、密封垫破损、油塞松脱或是油标破损等因素引起箱体漏油，R系列减速机报价，也可能油量过多、油位过高或多次冷启动造成润滑油发生起泡现象，引起通气塞处出现大量漏油而严重污染。

我公司生产的减速机经过多次改进优化，完全解决了上述问题。终端客户长期使用反应良好，

欢迎来电咨询订购

江苏R系列减速机-晟联减速机值得信赖-R系列减速机报价由德州晟联减速机有限公司提供。江苏R系列减速机-晟联减速机值得信赖-R系列减速机报价是德州晟联减速机有限公司（[www.dzshenglian.com](http://www.dzshenglian.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘强。同时本公司（[www.dzsljsj.com](http://www.dzsljsj.com)）还是从事斜齿轮减速机，平行轴斜齿轮减速机，螺旋锥斜齿轮减速机的厂家，欢迎来电咨询。