

太原厨房排烟系统 太原厨房排烟系统厂 太原众鑫厨具

产品名称	太原厨房排烟系统 太原厨房排烟系统厂 太原众鑫厨具
公司名称	太原市万柏林区众鑫厨具经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区珍锦隆石材城不锈钢市场6排5号
联系电话	15340690905

产品详情

《太原市众鑫厨具》主营：厨房设备工程；厨房排烟管道；批发零售厨房单品。如需详细了解太原厨房排烟系统，请来电咨询！

系统布置

厨房排烟管道的水平段不宜太长，一般水平最远距离不应超过15m并且要有2%以上的坡度，水平末端设活接头，以方便清理油垢。排风速度按规范不得低于10m/s，以防风速过低使油附着于烟道上，太原厨房排烟系统，接排风罩的支管应设风量调节阀。

送风系统应为直流方式，厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。

送排风口布置厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑，不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。

《太原市众鑫厨具》主营：厨房设备工程；厨房排烟管道；批发零售厨房单品。如需详细了解太原厨房排烟系统，太原厨房排烟系统工程，请来电咨询！

通风管道的规划准则应遵从“大管让小管，有压让无压”的准则，处理各种成都通风管道相碰的问题。关于比较复杂的民用修建，在规划阶段，各工种（暖通，给水排水，供电照明与修建管道）首先应洽谈好空间分隔，定出每种管道的标高规模。

《太原市众鑫厨具》主营：厨房设备工程；厨房排烟管道；批发零售厨房单品。如需详细了解太原厨房排烟系统，请来电咨询！

餐饮厨房设备通风问题

主排烟管道通风面积不够，气体流速过大。根据工程经验，太原厨房排烟系统厂，排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后(如一年以后)很容易造成排烟系统不畅通。在油烟净化器的运行实践中，大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不畅通，太原厨房排烟系统安装，管道内气体的流速都在15m/s以上。

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，截面上阻力增加，造成气流不畅通。

太原厨房排烟系统-太原厨房排烟系统厂-太原众鑫厨具由太原市万柏林区众鑫厨具经销部提供。太原市万柏林区众鑫厨具经销部(www.tyzzcj.com)实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的炊事、烘焙设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领太原众鑫厨具和您携手步入辉煌，共创美好未来！