

深圳地磅 防爆地磅 惠而邦地磅维修24小时服务

产品名称	深圳地磅 防爆地磅 惠而邦地磅维修24小时服务
公司名称	东莞惠而邦称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道938号
联系电话	13560883633

产品详情

网上地磅价格为何那么低？

网上地磅为何那么低？

现在我们很多人在购买产品时都会和相关网站或者采购平台上进行搜索，了解及比较产品的参考价与性价比。就我们销售的地磅来讲，地磅价格，价格差异有的相差上万元，甚至更高。在通过实地考察或者电话咨询后得到最后的价格差距比较大。

网络上很多以地磅为名标出极低的价格来吸引客户眼球，在客户寻求地磅价格时或者是说地磅裸秤价，等到实际到工厂之后说这个裸秤价却并不能做，或者是磅体的材料非常差，大部分都会要求你在工厂里买选配仪表、传感器等电子配件，当你加上这些配件后却发现整体价格超出预算更多，甚至会高于一般客户的整体报价。最后浪费了自己的时间。所以在地磅选择时，模拟式地磅升级，如果在交易平台上看到的地磅报价非常的低，就必须慎重。

地磅认为没有什么免费的午餐，没有利润支撑的企业会被淘汰，只有合理的价格，产品的质量和售后才会有保障。

地磅磅单如何设置

关于地磅的设置

{地磅任为大宗商品交易的计量工具，用使用过程中会通过电脑配备的针式打印机实时打印在过磅单上显示出来，目前市面上常用的磅单分为复写三联和单张两种。一般地磅在在安装完成后，会由安装人员在地磅内设置好打印纸张的大小与显示内容。只要不更换其它纸张，称重数据会显示在设置好的表格内。

如果发生能走纸但是数据为空的该如何处理？

- 1, 首先检查打印机是否需要更换色带，
- 2, 进行电脑称重系统检查格式是否发生变化。

{精}教你解决的地磅问题

1.不归零：

解决办法：检查传感器输出信号值是否在标准内，按照说明指示作重量校准。

2.称量不准：

解决办法：观测内码值是否稳定，传感器是否有摩擦现象，a/d电路的线路板是否有异物，反馈电阻/电容/滤波电容是否不良或漏电，使用砝码测试秤盘四角称量是否平均，按照说明指示作重量校准。

3.无法开机：

解决办法：检查电源开关，电源线接触不良，防爆地磅，保险丝，及电压切换等问题。将电池取下再以AC电源开机，以了解是否为电池电压不足造成的故障。

4.显示不良：

解决办法：检查LCD不良，CPU接脚是否短路，以及LCD与CPU有无断路

5.按键不良：

解决办法：先更新K/B测试，K/B与CPU回路上的二极管是否短路。

6.无法称到满载：

解决办法：检查传感器输出信号值是否在标准内，检查内部有无线材或者保护装置干涉。电池电压是否在6V以上。

7.电池无法蓄电：

解决办法：检查电源开关，电源线接触不良，保险丝，及电压切换等问题，将电池于机板接PIN取消，深圳地磅，量测机板充电电压是否为7.2V左右，如不足请检测电源相关回路。更换蓄电池

8.传感器不良：

解决办法：a静态量法%3A使用三用电表之欧姆档，分别量测传感器之E+对S+、S-（或是E-对S+、S-也可）阻+值是否相同，一般而言误差在0.5 以上就需做补偿，如误差过大（2 以上）则建+议更换L%2FC。 ++b动态量法%3A将传感器接线正确的接回主机板，使用数位电表（四位半以上较佳）之DCV档上，量测S+对地与S-对地之电压是否相等（0误差），如不相等需做传感器补偿。

深圳地磅-防爆地磅-惠而邦地磅维修24小时服务(优质商家)由东莞惠而邦称重设备有限公司提供。东莞惠而邦称重设备有限公司（www.gdheb.com）位于东莞市长安镇沙头社区S358省道938号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前惠而邦在商业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。惠而邦取得全网

商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。惠而邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。