

# 太原排烟系统厂家 太原众鑫厨具 太原排烟系统

产品名称	太原排烟系统厂家 太原众鑫厨具 太原排烟系统
公司名称	太原市万柏林区众鑫厨具经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区珍锦隆石材城不锈钢市场6排5号
联系电话	15340690905

## 产品详情

《太原市众鑫厨具》主营：厨房设备工程；厨房排烟管道；批发零售厨房单品。如需详细了解太原排烟系统，请来电咨询！

厨房排风量的确定：

排风量要根据厨房大小、炉灶的数量、烟罩的尺寸、污染物的散发量来确定。一般有几种方法确定厨房的排风量：

(1) 按换气次数确定排风量：

各家厨房差别较大，厨房面积与厨具、炉灶的数量不成正比，同样灶的产生的污染物和热量也

差别很大。实际上厨房通风并非是通风，按换气次数设计风量会有很大的误差。

(2) 按污染物散发量的多少设计排风量：

《太原市众鑫厨具》主营：厨房设备工程；厨房排烟管道；批发零售厨房单品。如需详细了解太原排烟系统，请来电咨询！

吸油烟机上的止逆阀和独立销售的油烟止逆阀大都采用吸油烟机风力开启、阀片自重关闭的结构，小部分在阀片上加装弹簧以助阀门关闭。为了保证吸油烟机风力可以吹开止逆阀，阀片重量或弹簧力不能过大，所以阀门关闭力较小，阀片易受油垢粘连。阀片粘连后止逆阀开、关均不到位，太原排烟系统工程，开不到位的后果是排风不畅，风量衰减；关不到位的后果是发生大量的油烟倒灌。

《太原市众鑫厨具》主营：厨房设备工程；厨房排烟管道；批发零售厨房单品。如需详细了解太原排烟系统，请来电咨询！

### 排烟系统通风管道腐蚀的原因

- 1、对长期放置不用、维护不良的通风管道，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，太原排烟系统厂家，再次启用前按规定检验。
- 2、检修或局部更换通风管道时，太原排烟系统厂，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。
- 3、通风管道系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。
- 4、通风管道必须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。
- 5、采取有效措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。
- 6、通风管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，太原排烟系统，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节必须符合规定要求。
- 7、运行操作必须严格执行操作规程，控制工艺指标，杜绝超温、超压运行。

太原排烟系统厂家-太原众鑫厨具-太原排烟系统由太原市万柏林区众鑫厨具经销部提供。太原市万柏林区众鑫厨具经销部（[www.tyzxcj.com](http://www.tyzxcj.com)）为客户提供“酒店,学校,饭店,单位食堂等厨房设计与施工”等业务，公司拥有“酒店,学校,饭店,单位食堂等厨房设计与施工”等品牌。专注于炊事、烘焙设备等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。