

# 颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11B

产品名称	颇尔滤芯HC8300FKS24H-YC11B
公司名称	廊坊明耀过滤设备有限公司
价格	580.00/支
规格参数	颇尔:HC8300FKS24H
公司地址	牛驼镇工业园区纪家营村80号
联系电话	03166171873 13381162509

## 产品详情

### HC8300FKS30H-YC11颇尔风电滤芯

1.在液压系统中，有效的过滤能够减少故障的发生，并且可以延长HC8300FKS30H-YC11颇尔风电滤芯的使用寿命，减少昂贵零部件的磨损。2.一般我们通过定期维护，包括使用和维护系统过滤元件，维修成本高，和系统停机，一般会把发生故障的几率压缩到最低，HC8300FKS30H-YC11颇尔风电滤芯选购上，价格和交货是重要的考虑因素，但HC8300FKS30H-YC11颇尔风电滤芯的性能一定要放到首位，也就是说，你买的再便宜，不能用，也是白忙活。3.HC8300FKS30H-YC11颇尔风电滤芯使用的不断增长表明，现在的液压系统必须配备所需微米等级微粒来过滤更小的颗粒。选择正确的HC8300FKS30H-YC11颇尔风电滤芯，必须考虑到系统设计的早期。4.更换过滤器的运行能力，全双工安排是一个重要的预安装考虑，设计师往往认为好的设计可以卖到更好的价格，竞争更有利。一般卖家经常更换过滤策略，通过改变过滤器的尺寸、微米等级来降低整体系统的价格。一般买家可以添加过滤系统后，购买、安装、操作，以达到所需的系统性能。

液压油滤芯的优质对装备性能起着非常重要的作用，对于全液压式的挖掘机而言，液压系统遍布整个挖掘机，它包含了主泵、控制阀、各管路及执行各个动作的油缸、马达等部件，这些液压部件都是经过精密加工而成的，它们对液压系统的维护有着较高的要求，因此液压油滤芯的优劣至关重要。使用劣质的液压油滤芯过滤的效果差，不能有效地阻止脏物和其他杂质进入系统，或液压系统中进入了杂质粒子，会擦伤泵、卡住阀，阻塞油口，从而造而机器故障。厂家建议大家要更换液压油滤芯时，先要检查滤芯底部是否由金属颗粒或碎屑，如有铜或铁屑表明液压泵、液压马达或阀可能已损坏，这时就要及时进行更换。如果您还有不明白的地方，可随时厂家电话进行详细咨询，我们会在第一时间给您满意答复。