

合肥华大通用 空压机厂 宿州空压机

产品名称	合肥华大通用 空压机厂 宿州空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

连杆断裂主要为连杆螺栓断裂。

原因分析：

- 1、连杆螺栓长期得使用，产生塑性变形，发生疲劳破坏；
- 2、螺栓或螺母与大头端面接触不良，空压机维修，产生偏心负荷，使螺栓实际受力增大断裂；
- 3、连杆运动受阻或受到冲击，空压机节能改造，瞬间载荷增大，螺栓应力超过许用值断裂。

处理措施：

- 1、定期检查连杆螺栓受力和变形情况，如螺栓发生塑性变，应立即更换；
- 2、确保螺栓的材质及加工质量，正确安装和联接，防止螺栓或螺母歪斜，使接触面均匀分布、接触平整；
- 3、严格按照章程操作使用设备，保持机器平稳运行，避免连杆受到冲击。

空压机是量大面广的通用机械产品，宿州空压机，广泛应用于机械、矿山、化工及建筑等部门，它所产生的噪声级别高、影响大，已经成为重要的环境噪声污染源之一，从生产到制造各个部门来说，解决空压机噪声问题可以一步提高产品的质量，解决空压机噪音能大大有助于改善民生和环境污染，空压机噪音污染需要合理的控制，国家已经在这方面加大了投资力度

活塞卡死

原因与分析：

- 1、润滑油质量低劣，或注油器供油中断，活塞在气缸中产生干摩擦，空压机厂，导致阻力加大而卡住、咬住；
- 2、冷却水供给不足，气缸过热后突然给水，引起气缸急剧收缩将活塞咬住；
- 3、气缸与活塞装配间隙过小，或缸内掉入金属片及其他坚硬物，活塞运行受阻。

处理措施：选择合理牌号的空压机油；经常检查注油器的工作状况，保证机器在运行中气缸不缺油。保证冷却水供应量，如因缺水引起气缸过热，应立即停机，待自然冷却后再加注冷却水。

装配和在检修时认真检查气缸与活塞的间隙，确保其符合标准规定。纺织气缸内掉入异物，一旦发现及时处理。

合肥华大通用(图)-空压机厂-宿州空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用(图)-空压机厂-宿州空压机是合肥华大通用工业节能技术有限公司（www.hfhdy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理。