

万佳旺装饰 海南室内装修改造 海南室内装修

产品名称	万佳旺装饰 海南室内装修改造 海南室内装修
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

产品详情

铝合金门窗是将经过表面处理过的铝合金型材，通过下料、冲孔、铣槽、组角等加工工艺制做成的门窗框料构件，然后再与玻璃、连接件、密封件、开闭五金配件一起组合装配而成的，加上铝合金门窗经常都是日晒雨淋的，不好好维护寿命则会更加短，今天佛山铝合金门窗厂家-凯菲曼门窗定制厂家和大家分享有个铝合金门窗维护的日常工作有哪些：

铝合金门窗的日常维护：

- 1、铝门窗在清洗时不能用普通肥皂和洗衣粉，也不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。断桥铝门窗的清洗一般用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭。
- 2、下雨天，海南室内装修设计，应及时清理玻璃和门窗框的雨珠，特别注意滑槽积水。滑槽用久，海南室内装修改造，磨擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 3、密封毛条和玻璃胶是保证断桥铝门窗密封，保温和防水的关键，如有脱落要及时修补，更换。
- 4、在清洁断桥铝门窗时，人不能踩到铝框上，也不能拉住框架作支撑。
- 5、应经常检查旋紧螺栓，定位轴、风撑、地弹簧等，及时更换已受损的零件，铝合金门窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6、经常检查铝门窗框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基脚松动，海南室内装修设计公司，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。
- 7、铝门窗在使用过程中，应轻推轻拉，推拉顺其自然;发现有困难不要强行，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因，要保持门框清洁，特别是拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。

窗户宽度

窗宽一般由0.6m开始，根据建筑标准洞口规范中的规定，一般建筑洞口的宽度模数是300mm，即一般宽度为600mm、900mm、1200mm、1500mm等以此类推。需注意的是，海南室内装修，当窗洞过宽时，应加设竖向龙骨或“拼樘”，否者容易出现窗户的刚度问题。

门的高度

供人通行的门，高度一般不低于2m，再高也以不宜超过2.4m，否则有空洞感，门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时，可在门上加腰窗，其高度从0.4m起，但也不宜过高。

供车辆或设备通过的门，要根据具体情况决定，其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m，以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求，要查阅相应的规范。

如果是体育场馆、展览厅堂之类大体量、大空间的建筑物，需要设置超尺度的门时，可在大门扇上加设常规尺寸的附门，供大门勿需开启时，人们可以通行。

现今建筑内各种设备管井的检查门颇多，它不是经常通过的地方，所以一般上框高与普通门齐或还低一些，下边还留有与踢脚线同高的门槛，其净高就不必拘泥于2m，1.5m左右即可。旅馆客房，门洞净高2.1m。

目前，能满足建筑要求，在建筑行业使用隔热材料主要有：采用穿条工艺加工的复合铝型材，其隔热材料使用PA66.GF25(聚酰胺66+%25玻璃纤维)材料采用浇注工艺加工，复合铝型材其隔热材料使用硬质聚氨甲乙酯材料。

优质尼龙隔热条与PVC隔热条两者的区别：

1.抗拉强度

PA66GF25隔热条>126N/mm

PVC隔热条 70N/mm左右

2.热变形温度

PA66GF25隔热条 240度

PVC隔热条 90度

3.耐老化性

PA66GF25隔热条 经久耐用，不易老化

PVC隔热条 容易老化

4.膨胀系数

PA66GF25隔热条 与铝合金线膨胀系数一致

PVC隔热条 与铝合金线膨胀系数相差极大

万佳旺装饰(图)-海南室内装修改造-海南室内装修由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。行路致远，砥砺前行。海口万佳旺装饰设计有限公司（www.wjwzs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装潢设计较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!