

整平机生产厂家 元吉工程机械 整平机

产品名称	整平机生产厂家 元吉工程机械 整平机
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

产品详情

整平机性能及优势介绍：

- 1.融合精密激光、高精密的集成液压、闭环控制技术等高新技术，通过微电脑的自动控制工作。
- 2.整平机构由液压驱动，配合激光系统和电脑控制系统在自动找平的同时完成整平工作，工作效率极高。
- 3.用来控制地面标高的激光发射器是独立布置的，地坪标高不会产生累积误差。与传统方法相比较，超大面积的平整度一样轻松控制，同时大大减少地坪的施工缝和模板使用量。

激光整平机是根据现代工业厂房、大型商场、货仓及其他大面积水泥混凝土地面等对地面质量如强度、平整度、水平度等越来越高的需求而研制的。

简单来说，混凝土整平机憋车就是发动机的转速急剧下降，造成发动机冒烟甚至是熄火。混凝土整平机憋车故障有三种表现形式分别是：热车憋车、冷车憋车、冷车热车都憋车。下面分别说下每种情况的原因。

（一）混凝土整平机热车憋车

当发现混凝土整平机热车憋车故障的时候，整平机，需要及时与维修，造成该故障的常见原因一下五点：

- 1.有黑烟可能是混凝土整平机油路、输油泵、发动机进气、发动机三滤等有故障。
- 2.液压泵或者分配阀泄露，造成泵功率大于发动机功率。

- 3.因油路问题造成的热车憋车，应及时检查油路，有可能油变质或太脏。
- 4.热车是高压油泵内泄增大造成的憋车，需要校油泵。
- 5.泵调节器磨损、泵阀组压力流量过大、泵内部组件磨损等等原因。

（二）混凝土整平机冷车憋车

造成混凝土整平机冷车憋车原因可能是以下几点：

- 1.发动机转速或者负载功率不足。
- 2.混凝土整平机的泵压力不正确。
- 3.发动机气门间隙过大/过小。
- 4.PRV电磁阀电压值不足。

产品特点：

- 1、本机台采用可掀开式上整平滚轮组结构，可45°斜向上掀开，能迅速彻底的清洁工作滚轮、方便机械点检，确保整平精度，适用于厚度在0.1~0.8mm之间薄板的不锈钢板、铜板、铝板等表面及精度要求较高的材料整平。
- 2、整平滚轮采用独创的三段式结构，整平机生产厂家，相比传统单段、双段只能向下弯曲入料而言，三段式材料向上、向下弯曲入料均可。
- 3、加装出料料弧控制滚轮，整平机批发价格，人性化操作可随意的设定料弧弧度，整平机厂家直销，可将卷料修出初料弧度成平直、向上或向下以配合模具冲压。
- 4、滚筒调节采用独创的刻划式调整方式代替传统百分表式调节方式，无需额外校正，调试更加简便、准确，使用寿命更长。
- 5、整平滚轮采用轴承钢，经热处理HRC60°，表面镀硬铬后再研磨，硬度高、耐磨耗、寿命长。
- 6、变频控速，材料运行过程中不易抖动变形，确保高精密整平之需求。
- 7、300mm以上机型配有补强装置，防止整平滚轮因压力过大而弯曲变形，加强整个滚轮之整平强度及寿命，并提高板材表面平坦度之要求。

整平机生产厂家-元吉工程机械-整平机由济宁元吉工程机械有限公司提供。整平机生产厂家-元吉工程机械-整平机是济宁元吉工程机械有限公司（www.sdyjgcjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋连成。同时本公司（www.xjyqt.com）还是从事小型压路机，小型压路机价格，中小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。