

## 玻璃温室大棚安装 亿农农业 乌鲁木齐玻璃温室大棚

产品名称	玻璃温室大棚安装 亿农农业 乌鲁木齐玻璃温室大棚
公司名称	安阳市亿农农业科技服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市殷都区中州路63号
联系电话	15824668090

### 产品详情

塑料大棚栽培蔬菜，常常会因为施肥方法不当，玻璃温室大棚建造厂家，忽视了通风换气，使棚内有毒气体的过量，危害蔬菜，而又经常被误诊为病害，导致了达不到最终效果。那我们应该怎么办呢？

预防措施：

- 1、合理施肥。大棚内施用的有机肥必须经过发酵腐熟，化肥要优质，玻璃温室大棚厂家，尿素应与过磷酸钙混施。基肥要深施20厘米，追施化肥深度要达到12厘米左右，施后及时浇水。
- 2、通风换气。在晴暖天气，应结合调节温度进行通风换气，雨雪天气也应适当进行通风换气。
- 3、选用安全没有毒的农膜和地膜，及时清除棚内的废旧塑料品及其残留物。

在温室大棚中使用滴灌来进行灌溉时，应注意以下事项：

（一）安装滴灌系统，保证每一段主管的控制面积基本不超过半亩地，同时与各软管接触的地面平整，保证水流通畅；

（二）滴灌带中的孔通常向上铺设，乌鲁木齐玻璃温室大棚，并覆盖地膜后使用，若不用地膜覆盖，可将滴灌带孔口向下铺设；

（三）使用干净的水源，水中不能有大于0.8毫米的悬浮物，否则要加上网式过滤器净化水质。用自来水和井水时通常不用过滤；（四）在安装和田间操作时，谨防划伤、戳破滴灌带或主管；

(五) 施肥后应继续灌一段时间清水，以防化学物质在孔口积累堵塞孔口；

(六) 为防止泥沙等杂质在管内积累而造成堵塞，逐一放开滴灌带和主管的尾部，加大流量冲洗；

(七) 换茬时，将设备拆除后妥善保存在阴凉处。

夏季高温期间蔬菜大棚内温度较高，有时午后棚温高达40℃以上，生产上如果管理不当，常对蔬菜茎叶造成危害，主要表现为叶缘焦枯、叶片萎蔫黄化等，对蔬菜生产影响很大。

### 高温对蔬菜的影响

#### 土温过高

各类蔬菜根系生长的最适温度不同，喜温型蔬菜根系生长的适宜温度为18~20℃，土温超过25℃根系吸收能力减弱，超过35℃根系生长受罪，玻璃温室大棚安装，植株易感染、早衰。

#### 气温过高

(1)引起植株失水萎蔫。

(2)影响花粉活力，导致茄果类、豆类蔬菜落花，坐果率降低，畸形果增加。

玻璃温室大棚安装-亿农农业(在线咨询)-乌鲁木齐玻璃温室大棚由安阳市亿农农业科技服务有限公司提供。安阳市亿农农业科技服务有限公司（[www.xxdpgj.com](http://www.xxdpgj.com)）在农用品这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿农农业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。