

# 打包房捷维诺活动房 彩钢板活动房 湾里区活动房

产品名称	打包房捷维诺活动房 彩钢板活动房 湾里区活动房
公司名称	捷维诺钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区大张庄镇九园公路南侧( 意达工业园区内)
联系电话	13622041351

## 产品详情

在组装时，焊接H钢无组装胎架，造成H型钢高度尺寸有偏差，腹板偏中心；翼腹板对接后，焊缝未矫平，湾里区活动房，有明显凹凸；轻钢腹板不平整，组装前未矫正。第三、在焊接方面，轻钢焊接H型钢翼板开料后再拼接，焊缝未安装引熄弧板，造成焊缝不饱满，边缘有凹坑未熔合等，与母材不齐平；柱脚、牛腿的焊脚尺寸小于设计图纸的规定，角焊缝塌边现象严重，收弧处普遍低于母材，气孔较多；使用CO<sub>2</sub>焊的焊缝成形差，宽窄不一致，高低不一致，忽大忽小；手工焊焊缝不直，宽窄不一，咬边现象严重；焊渣飞溅未清理干净。第四、在钻孔方面，事前未很好会审图纸，在该开单排孔的地方，开了双排孔，结果未补孔就留存在构件上。如柱与牛腿连接处的H型钢为双排孔，而大梁与次梁相同规格的H型钢为单排孔，但开孔时都开了双排孔，安装后影响了强度和外观质量。

第五、总装过程中，钢柱牛腿与H型钢梁连接处上下错位，左右错位，未控制好尺寸。第六、除锈与油漆方面：除锈马虎，未达到等级要求，油漆不久就出现返锈、剥落；漆膜厚度不均匀，阳面厚度普遍超厚，可达250 μm，但阴面往往在90 μm左右（室内漆膜厚度规定为125 μm）；油漆前杂质未清理干净，污物多，高低不平，流挂现象较普遍。第七、在构件运输和堆放过程中，无搁置件垫平堆放，而是随意卸车，杂乱堆放，甚至让构件埋入泥堆水沟中，造成构件变形、碰伤和污染。

第八、构件出厂时，钢柱、钢梁的中心线标记未标示，相当普遍，给安装施工矫正检测带来困难。第九、翼腹板拼接长度不符合要求。如翼板拼接长度不应小于翼板宽度的2倍，翼缘板与腹板拼接焊缝应错开200mm以上，彩钢板活动房，腹板拼接长度不小于600mm。但实际往往未达到上述要求。

针对以上问题，我们提出几点整改措施：

板制H型钢的尺寸要严格控制，好相应从整根H型钢截取，防止牛腿高差错位。

严格工艺。H型钢组装时，应有组装胎架。如系组立机组装，也应随时检查调整。

钢板应整张大板拼接，采用埋弧焊焊接改善焊缝质量，既省时又省料。

切割应提高操作技能和参数正确，防止割缝、啃边、塌边、熄火、粗糙度过大等。

活动房内各部位的均衡电位：为满足防雷装置的要求，应有目的地把接闪装置与梁、板、柱和基础可靠地焊接、绑扎或搭接在一起，同时再把各种金属设备和金属管线与之焊接或卡接在一起，活动房改装，这就使整个活动房成为良好的等电位体。

四、接地效果：良好的接地效果也是防雷成功的重要保证之一，活动房的防雷接地设置要符合设计和规范要求，接地电阻应检测合格。采用独立式接地方式时，以钻孔深埋接地极（约4~12m）的效果为好，深孔接地极容易达到地下水位，且能减少接地极的用钢量。

五：合理布线：在活动房的防雷设计中，必须考虑防雷系统与这些管线的关系。为了保证在防雷装置接闪时这些管线不受影响，首先，应该将这些电线穿于金属管内，以实现可靠的屏蔽；其次，应该把这些线路的主干线的垂直部分设置在高层建筑物的中心部位，且避免靠近用作引下线的柱筋，以尽量缩小被感应的范围。

活动房的发展已经非常成熟，它已经不再和以前一样，只有一个种类，现在它已经发展出不同领域的多种种类，假如让你来选择，活动房活动板房，你能根据你的使用需求去选择吗？

### 【1】水泥活动房

水泥活动房适用于各种建筑工地做办公室民工宿舍。也可用于平顶加层，各种仓库等。承重系统均为钢结构，安全可靠，墙体采用双层钢丝网，轻质保温材料和高标号水泥预制复合板，保温、隔热、轻质、高强、顶面用机制水泥瓦、外墙面为彩色水刷面、内墙面采用塑料花纹壁纸装饰室内采用铝合金龙骨石膏板吊顶、美观新颖、运输安装、方便、快捷、钢窗、钢门、玻璃、锁、配套齐全，并负责运输、安装。

### 【2】磷镁活动房

磷镁土活动房是目前集装箱活动房市场上价格低，重量最轻，最易搭建的简易轻体活动房，它具有防水，防火，防震，防腐蚀的独果。板材采用聚加芯，充分达到保温隔热等效果。标准宽5米，长12米，重两吨多。可根据用户要求设计搭建异型房。

### 【3】彩钢板活动房

彩钢板活动房属于轻钢结构，墙体采用彩色钢板覆面聚乙烯泡沫夹心复合板产品的规格尺寸，空间间隔可根据需要而定使用周期长达20年保温隔热，外型美观大方，室内可作装饰吊顶处理。

打包房捷维诺活动房(图)-彩钢板活动房-湾里区活动房由捷维诺钢结构工程有限公司提供。打包房捷维诺活动房(图)-彩钢板活动房-湾里区活动房是捷维诺钢结构工程有限公司（[www.jxwz666.com](http://www.jxwz666.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。