

蒸压砂加气块好厂家 金水河阳光 内蒙古蒸压砂加气块

产品名称	蒸压砂加气块好厂家 金水河阳光 内蒙古蒸压砂加气块
公司名称	呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古呼和浩特市金桥开发区金桥热电厂院内
联系电话	13804718588

产品详情

砌筑砂浆验收要点

01水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。不同品种的水泥不能混合使用。

02砂浆用砂的含泥量规定：

强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过5%；强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10%；但特细砂如其含泥量超过此标准时，可通过试配能满足砂浆技术条件要求也可。

03施工中当用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，蒸压砂加气块推荐，应重新确定砂浆的强度等级（因使用水泥砂浆时，其砌体强度值要乘0.9的系数）。

04凡在砂浆中掺入外加剂，需先经过试配及检验符合要求后，再投入使用。

05拌制砂浆应采用重量计量。06同一验收批的砂浆试块强度的平均值必须大于或等于设计值；且其验收批中的小一组的砂浆试块强度平均值必须不小于设计值的0.75倍。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，蒸压砂加气块知名厂家，获取更多优惠哟~~~

加气块设备露天环境的保养措施

1、防雨雪。环境的保养措施加气块设备在雨雪天生产，厂家应做好哪些防护工作？雨雪天气加气块设备的工作将会受到影响，原料的湿度会增加，加气砌块设备长期水分的浸泡的原料会影响加气块制品的质

量，蒸压砂加气块等级，所以堆积的原料尽量早点使用完；这样的天气不利于加气块制品的露天养护，原料要注意翻晒。生产完毕要对设备进行遮盖，防止雨水淋湿机器造成生锈，一般只要盖上草席即可。建议：冬季生产任务不多，存储原料不宜存储过多，做好加气块设备的维护即可。

2、废料清理。在没有生产任务的时候，应该把加气块设备中残留的物料清理干净，尤其是搅拌机中残余的材料一定要清理出来。 3.使用一段时间时要注意加气块设备的温度是否过热，如果有异常现象应及时与生产厂家联系；定期检查螺母等部件有没有松动的迹象，有松动的应立即紧固；易损件有磨损比较严重的情况应及时更换；并定期对主要部件进行润滑，轴承每两个月清洗换油一次，润滑脂为1号胶体石墨油脂。空车先在入釜轨道上编组试运行，要求运行平稳。

4.防尘措施。在生产加气块的过程中容易产生粉尘，不仅会对机器表面造成侵蚀，加气块设备露天更会影响设备内部性能，所以防尘工作一定要做到位。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

加气块生产线中出现加气块转强度差的原因

1，原料研磨不规范。

2，原材料质量参数不合格。

3，水科比大。

4，静停时间长。

5，是因为蒸压釜那到工序没有蒸熟，用建材行业的话来说就是“夹生饭”这句话的意思是什么？顾名思义加气块出釜后切开，里边没有蒸养透，造成的是外面熟了里面还是生的，这就是“夹生饭”。

解决措施如下：

1，对进厂的原料进行化验，尤其是石灰块。

2，料浆计量和粉料的计量要精准无误。

3，加入的铝要经过搅拌机搅拌后按照相关的比例加入浇注机内。

4，内蒙古蒸压砂加气块，预养阶段要注意用专业的检测仪器来对模箱内的液体、坯体时时检测。

5，切割好的坯体要经过蒸压釜进行蒸压养护，蒸压釜工作压力要达到1.3Mpa，设计温度和工作温度均要达到185 以上。

6，恒温恒压要达标。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

蒸压砂加气块知名厂家-金水河阳光-内蒙古蒸压砂加气块由呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司提供。蒸压砂加气块知名厂家-金水河阳光-内蒙古蒸压砂加气块是呼和浩特市金水河阳光实业有限责任公司（www.8888yijin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高科。