

# 波纹管价格 安徽国登 宣城波纹管

产品名称	波纹管价格 安徽国登 宣城波纹管
公司名称	安徽国登管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县唐安路与大彭路交叉口西北100米
联系电话	15055107412 15055107412

## 产品详情

### 双壁波纹管安装要求

- 1、双壁波纹管安装必须由具有专业资格的人员。
- 2、在处理材料，严禁投掷，跌落，滚动和拖动以免损坏管道，在连接管道，宣城波纹管，检查两端，如果有任何损坏，请切断受损的部分。
- 3、安装完成后，必须进行水压试验，以确定没有泄漏，波纹管价格，然后可以关闭或填充管通道。试验压力应为设计压力的1.5倍，推荐的试验压力在10kg/cm<sup>2</sup>（兆帕）-15 kg/cm<sup>2</sup>的（压力1.5MPa）。
- 4、虽然过渡连接带热水器，金属管或软管连接管道是可取的，其长度应不小于300mm。

### 双壁波纹管产品性能

**抗外压能力强：**外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，波纹管报价，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

**工程造价低：**在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

### 双壁波纹管常见缺陷的原因分析

内壁不平坦：PE双壁波纹管内壁不平坦通常由真空度偏小、水套温度过高、内层过薄等导致。真空度偏小应当查看内层真空管路是不是疏通，真空泵是不是作业正常等。水套温度过高通常是由于冷却水的水温过高或冷却水的流量过小导致，可通过这两个方面的调整来处理。

扩口不良：内层被吹破缘由通常有内层冲气气压过大；原材料耐性欠好；内层过薄；扩口放气发动晚或扩口放气管路不晓畅；原材料内有杂质；物料塑化不良等。

波纹管价格-安徽国登(在线咨询)-宣城波纹管由安徽国登管业科技有限公司提供。波纹管价格-安徽国登(在线咨询)-宣城波纹管是安徽国登管业科技有限公司（[www.ahguodeng.com](http://www.ahguodeng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：米经理。同时本公司（[www.hfdlgcj.com](http://www.hfdlgcj.com)）还是从事合肥pe给水管，安徽pe给水管，pe给水管厂家的厂家，欢迎来电咨询。