## 烘干机 金阳干燥 万年青根烘干机

产品名称	烘干机 金阳干燥 万年青根烘干机
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园(北五里庄)金阳路7号
联系电话	13791621307

## 产品详情

- 一般来说,烘干机如果风机反转或风机负载太大而转速过慢,都将影响热风循环不畅通。当风机反转时 ,可将风机的电 源任意两相倒换;当风机转速过慢时,应从三个方面进行检查:
- 1.电气方面电源电压是否正常,有无缺相或绕组断路现象。
- 2.机械方面有无扫膛、振动、轴承过热、损坏、风叶松动擦箱壳等故障。可针对具体情况进行排除。 再次检测固态继电器和加热器有否局部断路。
- 3.加热器的局部断路,也将使加热不能全部工作,造成加热过程过于缓慢。维修或更换加热器。将故障问题完全处理好。闭合循环烘箱空气开关,按照该烘箱的操作说明书运行其程序,万年青根烘干机,经过2.5h的升温后,烘箱到达设定温度,时间继电器开始计时,烘箱进入断续加热的保温灭菌阶段。保温1h后烘箱开始冷却降温,2.3h后整个干燥灭菌周期程序运行结束,向天果烘干机,完全满足该烘箱提供的技术参数要求和工艺参数要求。

导致粮食烘干机粮食破碎情况严重,烘干机,是什么原因造成了粮食成品品质大大折扣:

- 1.首先与粮食含水量的多少有关。高含水量对粮食破碎率的影响很大,因此先要把好粮食的采购关和入库关。
- 2.粮食进筒仓及浅圆仓的过程一般都经过提升机的两次提升,这种工艺流程中的落差是造成粮食破碎率增加的另一个主要原因。解决的办法是增加溜管缓冲自动组合闸和入仓缓冲装置。

提升粮食烘干机稳定性的措施;粮食烘干机稳定性变得越来越差,故障率就会越来越高,当所要烘干的物料中有杂物时,一定要在去除之后,方可进行烘干,否则会造成喂料盘堵塞,出现断料现象。烘干机检查门变形、开裂,有些操作人员无法将检查门关严,便索性不关检查门,竹节参烘干机,给生产安全留下隐患。我厂专家建议碰到这种情况,不管生产任务有多重,也要先把检查门修复好,比较安全第1,人身安全高于一切。经过长期的高负荷运转,锯末烘干机筒体的厚度因烟气的腐蚀和物料的磨损越来越薄,尤其是靠近热风炉端的筒体腐蚀更加严重。为了防止筒体断裂,曾采取对烘干机筒体外部加固的方式,这样虽然能满足烘干机的正常生产,但由于原筒体厚薄不均匀,钢板氧化严重,焊接在原筒体上的扬料板容易脱落。扬料板脱落后,不仅降低了烘干机的产量,增加了能耗,而且脱落的扬料板容易卡死提升机和下料溜管。

烘干机-金阳干燥-万年青根烘干机由临朐金阳干燥设备有限公司提供。烘干机-金阳干燥-万年青根烘干机 是临朐金阳干燥设备有限公司(www.hongganxiang.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请 您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:井东刚。