

# 建筑工地有一台可以搅拌的装载机，一天能省不少费用

产品名称	建筑工地有一台可以搅拌的装载机，一天能省不少费用
公司名称	德州市龙拓工程机械销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:中首重工 型号:935 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县西外环张菜桥南300米
联系电话	13053493786

## 产品详情

建筑工地有一台可以搅拌的装载机，一天能省不少费用

现有的混凝土制作过程是把砂子、水泥、石子、水等材料按比例装入传统的搅拌机中，由交流电源驱动搅拌机工作，对混凝土原材料进行搅拌。完成后再将成品混凝土从搅拌机中卸出，装入运输车，将混凝土运送至使用地点。过程繁琐，费时费力，对交流电源的依赖大，不利于野外施工，同时也增加能耗。本发明的目的是针对上述混凝土施工过程中存在的不足提供的一种新型机械。

一台机械即可实现传统混凝土施工作业的上料、拌合、转场、卸料功能，提高工作效率。本发明的目的可以通过下列措施来实现

### 搅拌斗装载机参数

发动机：，功率60kw。斗容0.7m<sup>3</sup>。

带搅拌斗装载机使用方便，省工省时一机多用，是您发家致富的好帮手  
可以提供操作视屏

### 1搅拌斗装载机的保养

#### 预防性保养的目的

- 1、通过对装载机运行的检查，有计划地停机，做好变速箱的保养和修理安排。
- 2、防止主要机械故障和与之相关的零部件损坏，在故障萌发之前就进行修理，以节约大量维修成本。

3、使整机零部件具有较长的使用寿命，提高设备机台效益，保持良好的工作性能。

4、降低维修难度和工作量。

2、装载机维修与保养之故障查询：

1、挂挡时，不能顺利进入挡位。原因有：

(1)压力阀压力过低；

(2)液压泵工作，密封不好；

(3)液压管路堵塞；

(4)离合器密封圈损坏、泄露；

(5)挂挡阀杆不到位。

2、变速箱变速时，挡位脱不开。原因有：

(1)活塞环胀死；

(2)离合器摩擦片烧毁；

(3)离合器回位弹簧失效或损坏；

(4)回油管路堵塞。

3、已挂上挡，但装载机运行乏力，甚至不能行走。原因有：

(1)摩擦片磨损严重，间隙过大；

(2)离合器自动倒空阀密封不严，使压力下降；

(3)换挡操纵阀管路堵塞；

(4)切断阀不能回位；

(5)变速阀定位弹簧疲劳或折断，钢球跳动；

(6)离合器活塞环，密封圈磨损严重，使泄露严重。

4、操纵压力过低。原因有：

(1)变速箱油底壳油量不足；

(2)主油道漏油；

(3)变速箱滤清器堵塞；