

# 安雨纺织机械 无锡331C型 331C型

产品名称	安雨纺织机械 无锡331C型 331C型
公司名称	苏州安雨纺织机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南二环路16号
联系电话	13375875188

## 产品详情

### 纱尖吹断型断纬

主要是引纬的喷气压力太高或纬纱弱节形成的。

#### A：形成原因

- (1) 主喷嘴压力太大。
- (2) 剪切吹气过强。
- (3) 纬纱条干不匀，纱身细节多。

#### B：消除方法

- (1) 降低主喷嘴压力。
- (2) 减小剪切吹气压力。
- (3) 更换纬纱，331C型报价，采取措施提高纬纱质量。

### 纬纱中间吹断型断纬

引纬力太强，作用时间太长或纬纱细节在布幅宽度范围内被吹断，使织机产生停台或形成双稀疵点。

#### A：形成原因

- (1) 纬纱释放角太小。
- (2) 主辅喷嘴压力太高，开度（开始和结束的时间）太大，331C型，辅喷嘴喷射角度太大。

(3) 纬纱有细节弱纱。

## B：消除方法

(1) 适当增大释放角。

(2) 降低主辅喷嘴压力，并检查纬纱飞行曲线，减小开度（开始和结束的时间），避免过度喷气，减小辅喷嘴喷射角度。

(3) 调换纬纱，提高纬纱质量。

经过国内多家综丝生产厂家反馈，根据综片材质较软、太薄、很易变形的情况，多次反复研究试验，针对综片专门设计生产了综丝专用抛光机。新型综丝抛光机的诞生为国内众多纺织器材厂解决了综片去毛刺、倒角、综眼抛光、外觀光亮抛光等一系列难题。通过新型综丝抛光机抛光后，综丝外观可达到镜面光亮，淘汰了综丝厂家几十年的传统工艺，331C型，产品质量大大提高。综片抛光机特点：

一、综片棱角圆滑、综孔光滑、外觀光亮、综丝不变形。二、抛光机噪音小，无污染，占地面积小，便于维修，操作方便灵活，省时省力，减轻了工人的劳动强度，生产率显著提高。

综丝在一个纵缘边至少有一个槽形开口，用于将综丝排列到设置在支架上的导轨上，综丝是以极小的间隙保持在该导轨上的。

综丝只通过其一个端部被传动，其另一个端部是自由的，未被固定支持的，从而消除了所有至今由于摆动和弹性变形引起的问题，并且不必以相当大的间隙进行固定。综丝在一个纵缘边上设有一个槽形开口，无锡331C型，其结构类似于至今已知的“C”形综耳，用于将综丝排列到综丝导轨上，并且综丝是以极小的间隙保持在该导轨上的。

安雨纺织机械(图)-无锡331C型-331C型由苏州安雨纺织机械有限公司提供。苏州安雨纺织机械有限公司（[www.ayfzjx.com](http://www.ayfzjx.com)）位于南二环路16号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安雨纺织机械在印染整机械与设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安雨纺织机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安雨纺织机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。