

WQX系列污水泵维护 鸿海泵业 太原WQX系列污水泵

产品名称	WQX系列污水泵维护 鸿海泵业 太原WQX系列污水泵
公司名称	山西鸿海泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市祁县东观村太茅路北侧
联系电话	13383416956

产品详情

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQX系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

返修电机问题

返修的电动机启动电流达到66%以上，同时电动机作业频繁，也会造成电流高，产生电动机过热。

串联电阻问题

绕线式电动机与串接电阻器等不匹配，太原WQX系列污水泵，同时电动机作业频繁，也会造成电流高，产生电动机过热。

电动机振动问题

电动机振动过大也可能造成电动机电流高，WQX系列污水泵设计，原因及处理方法：

- 1、转子不平衡——校平平衡
- 2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正
- 3、电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线
- 4、电动机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝

5、负载突然过重——减轻负载

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQX系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

水泵无法启动 首先应检查电源供电情况：接头连接是否牢靠；开关接触是否紧密；保险丝是否熔断；三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相，应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障，WQX系列污水泵配件，常见的原因有：填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞；泵轴、轴承、减漏环锈住；泵轴严重弯曲等。排除方法：放松填料，疏通引水槽；拆开泵体清除杂物、除锈；拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

山西鸿海泵业有限公司可生产各类污水泵、潜水泵、深井泵以及QS等泵，产品一直销往山西，内蒙，云南，贵阳，成都，拉萨，新疆等地.欢迎来电咨询。WQX系列污水泵

山西鸿海泵业有限公司为您介绍：

排污泵运用的是380V电源应该是三相供电，而供应水泵的电源只有两相，这样水泵也会起动不了。这种状况应该由专业的电工用钳形电流表查看三相电流，或查看水泵控制柜上的电流表。假如发现是缺相供电，应该立即堵截水泵的电源；查看电缆接头、接线处、电源开关的触摸是不是触摸不好，主回路的接线是不是有断头或松脱，WQX系列污水泵维护，熔断器是不是被烧断了。查看电力电缆线是否有断相，电缆接头是不是有问题；电动机绕组是否现已烧断，查明详细原因予以扫除。

WQX系列污水泵维护-鸿海泵业-太原WQX系列污水泵由山西鸿海泵业有限公司提供。WQX系列污水泵维护-鸿海泵业-太原WQX系列污水泵是山西鸿海泵业有限公司（www.sxhhby.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。