

全不锈钢风淋室价钱 全不锈钢风淋室 无锡诚洁净化科技

产品名称	全不锈钢风淋室价钱 全不锈钢风淋室 无锡诚洁净化科技
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

不锈钢风淋室常见问题及处理

在运用不锈钢风淋室设备过程中，难免会遇到一些缺点疑问，无法正常作业。关于不锈钢风淋室系统出现缺点的以及不锈钢风淋室的维护方法。

首先是不锈钢风淋室的缺点处置方法：

- 1、当不锈钢风淋室运用一段时间，如果出现风速很低时，建议咱们马上检查不锈钢风淋室的过滤器能否积尘过多，如是联络厂家交换新的换过滤器。专业不锈钢风淋室厂家-超润净化建议如果是不锈钢风淋室或许风淋室设备的空气过滤器，通常1~6个月有必要交换一次，高效过滤器通常是6~12个月交换一次。
- 2、如果不锈钢风淋室出现不能自动感应吹淋时，超润净化建议咱们请检查不锈钢风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感设备能否设备正确。如急停键为赤色时，说明不锈钢风淋室则不会吹淋，只需要从头按下急停键则可正常作业。
- 3、当不锈钢风淋室不作业时，咱们首要检查一劣势淋门外箱体的急迫开关能否堵截，如果堵截了，请用手悄然一按，往右方旋转一下松手即可。
- 4、不锈钢风淋室风机倒转或许不锈钢风淋室风速很小时，请咱们有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反，如接反了不锈钢风淋室的线源，轻者会导致不锈钢风淋室风机不作业或反转不锈钢风速减小，重者会烧掉整个不锈钢风淋室的线路板。

工作人员在进入风淋室前要做哪些工作

风淋室主板软键触按式时间继电器，全不锈钢风淋室厂家，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调

，可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案；自动化控制... 风淋室主板软键触控式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案；自动化控制，风淋室系统采用PLC智能化的控制手段，全不锈钢风淋室，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和y时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，全不锈钢风淋室推荐，从非洁净区进入，关门后红外线感应到人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；高性能、高密封，采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

风淋室不吹淋的步骤检查

风淋室是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。风淋室不吹淋有以下几种原因，您可按以下步骤检查：(1)首先检查电源开关和时间控制器是否处于开启。风淋室是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。风淋室不吹淋有以下几种原因，您可按以下步骤检查：(1)首先检查电源开关和时间控制器是否处于开启状态，如两个原因都不是，则应检查电路、漏电开关是否合上。(2)IC电路板所配置的FUSE保险管是否熔断，如是保险管熔断则需更换4A的保险管。(3)检查微动开关是否动作，如无动作，应更换微动开关。(4)如交流接触器不工作时，则影响吹淋，需更换交流接触器。(5)若电路板不能输出信号于交流接触器线圈，则需换IC线路板。(6)风淋室正在吹淋时不准强制开门，若遇紧急意外情况，可按关掉电源。

全不锈钢风淋室价钱-全不锈钢风淋室-无锡诚洁净化科技由无锡诚洁净化科技有限公司提供。全不锈钢风淋室价钱-全不锈钢风淋室-无锡诚洁净化科技是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjhh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。