

顺鑫鼎盛厨业 牛肉汤专用煮锅品牌 牛肉汤专用煮锅

产品名称	顺鑫鼎盛厨业 牛肉汤专用煮锅品牌 牛肉汤专用煮锅
公司名称	山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区
联系电话	18366888841

产品详情

节能汤桶性能特点

1 效率认证

加热速度快，牛肉汤专用煮锅，保温效果持久，牛肉汤专用煮锅型号，结合市面上大多数汤桶存在加工时间长、沸腾翻滚浪花低等弊端做改进，沸腾翻滚高度达5cm以上。它是第三代燃气节能汤桶，采用先进燃烧技术及换热技术，并结合蒸、煮、煲、炖工艺开发出适应不同领域和行业的系列产品，用于改进传统炉具的必备产品。

2 安全系数升级

节能汤桶采用一键电子打火装置，自然燃烧，去其他电子配置，大大降低了故障率和后期保养维护成本。

不锈钢汤桶出现泄漏的修补方法

不锈钢汤桶可以常温下24小时内使用聚氨酯整体发泡的保温材料降温在4度以内，使用其它保温材料降温在10度以内。但是不锈钢汤桶一旦出现漏了怎样修补呢？有以下几种方法：

用锡锌铝合金焊补铝制水箱将60%的锡、35%的锌和5%的铝放入铁勺等器具中加热熔化，铸成细长焊条。清洗裂纹处油污，用砂布打磨氧膜，再用螺丝刀或断锯条刮除干净，用喷灯将铝件加热至300-400（注意温度不能太高），将焊条在裂纹处涂擦，当焊条熔化时，牛肉汤专用煮锅品牌，用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦，使合金流入裂纹，然后再逐步加厚焊层。

保温汤桶气泡问题解决办法

保温汤桶生产过程中气泡产生的原因是气泡的气体十分稀薄属于真空泡，对于此情况若不及时处理，就会严重影响产品的正常使用，牛肉汤专用煮锅定做，造成浪费。

保温汤桶出产中呈现气泡的解决方法是提高打针能量：压力、速度、时间和料量，并提高背压，使充模丰满。增加料温流动顺畅。降低料温减少收缩，适当提高模温，出格是形成真空泡部位的局部模温。将浇口设置在制件厚的部份，改善喷嘴、流道和浇口的流动状况，减少压务的耗损。

建议使用的补救方法：在模具上使用真空排气方法，更改浇口的位置，增加流道直径。如果保温汤桶进入暖空气的工场时水份在冷塑料上凝结。烘干塑料，在注塑前将聚合物存放在工场至少六小时。

顺鑫鼎盛厨业(图)-牛肉汤专用煮锅品牌-牛肉汤专用煮锅由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。顺鑫鼎盛厨业(图)-牛肉汤专用煮锅品牌-牛肉汤专用煮锅是山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂（www.jienengtangtong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.cnsdbp.com）还是从事炖鸡锅，豆浆专用锅，燃气蒸煮锅的厂家，欢迎来电咨询。